



## Suzuki Vitara 1.6 DDiS Comfort 4x2

EZ 10/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 182.937km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 44\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                           |                                           |                                        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hersteller<br>Suzuki                                       | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Vitara 1.6 DDiS Comfort 4x2 [DE - SUV5 1.6 DDiS EU6, Comfort 4x2, 2015 - 2017] |                                           |                                        |
| Kategorie<br>Geländewagen                                  | FIN<br>TSMLYD81S00220420                                                                                  | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>182.937km   |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>11/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                                                      | Leistung<br>120 PS (88 KW)                | Kraftstoff<br>Diesel                   |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                         | Scheckheftgepflegt<br>Nein                |                                        |
| Hubraum<br>1.598 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                    | Letzter Service<br>59.777km               | Letzter Service am<br>07/2019          |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>5                                                                                                | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe         |
| EZ<br>10/2016                                              | Farbe<br>Rot                                                                                              | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2      |                                        |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                           | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                        |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                           | CO2-Emissionen<br>106g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>4l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links   Vorne rechts   Hinten links   Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kerben, Kratzer

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 170  | Beifahrertür             | 160                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 130                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 160                                                                                       |
| Türe hinten links       | 170  | Türe hinten rechts       | 150                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 180  | Seitenteil hinten rechts | 170  |
| Motorhaube              | 170  | Heckklappe               | 160                                                                                       |
| Dach                    | 125                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Unterer Motorbereich        | Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel heizbar
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW DDiS Turbodiesel KAT

- |                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| • Multifunktionsanzeige                  | • Nebelscheinwerfer                     |
| • Radstand 2500 mm                       | • Reifen-Reparaturkit                   |
| • Reifendruck-Kontrollsystem             | • Rußpartikelfilter                     |
| • Rückfahrkamera                         | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar      |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6    | • Seitenairbag vorn                     |
| • Seitenaufprallschutz                   | • Servolenkung                          |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar       | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar     |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff          | • Sitzheizung vorn                      |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage                     |
| • Tagfahrlicht LED                       | • Türgriffe außen Wagenfarbe            |
| • Türgriffe innen verchromt              | • USB-Anschluss                         |
| • Uni-Lackierung                         | • Verglasung getönt                     |
| • Verglasung hinten abgedunkelt          | • Vorhangairbag vorn und hinten         |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)           | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



## Sonderausstattung

---

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











[illegible]

## DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE

**Übergabe-Inspektion**

Die Übergabeinspektion wurde entsprechend dem  
gültigen Übergabe-Inspektionsplan  
durchgeführt

am 20.10.2016

Datum



### SUZUKI

**AUTOMATEN POHLMANN**  
GmbH & Co. KG in Vertretung  
Hauptwerkstatt: Str. 6, 52688 Bachum

Stempel und Unterschrift des zuständigen SUZUKI-Vertragshändlers

**1. Periodische Wartung**

Die Wartungsarbeiten wurden entsprechend dem gültigen  
SUZUKI-Wartungsplan durchgeführt

bei 29.11 am 27.11

Kilometer Datum



### SUZUKI

**AUTOMATEN POHLMANN**  
GmbH & Co. KG in Vertretung  
Hauptwerkstatt: Str. 6, 52688 Bachum

Die nächste Wartung ist fällig 24 Monate oder 30.000 km nach dieser Wartung (je nach Motorleistung)

**Ölwechsel (nur bei Dieselmotoren)**

Der Ölwechsel wurde entsprechend dem gültigen  
SUZUKI-Wartungsplan durchgeführt

bei 30.386 am 29.01.18

Km Datum



### SUZUKI

**AUTOMATEN POHLMANN**  
GmbH & Co. KG in Vertretung  
Hauptwerkstatt: Str. 6, 52688 Bachum

Der nächste Ölwechsel ist fällig 24 Monate oder 30.000 km nach dieser Wartung (je nach Motorleistung)

**Ölwechsel (nur bei Dieselmotoren)**

Der Ölwechsel wurde entsprechend dem gültigen  
SUZUKI-Wartungsplan durchgeführt

bei 30.386 am 29.01.18

Km Datum




### SUZUKI

**AUTOMATEN POHLMANN**  
GmbH & Co. KG in Vertretung  
Hauptwerkstatt: Str. 6, 52688 Bachum

Der nächste Ölwechsel ist fällig 24 Monate oder 30.000 km nach dieser Wartung (je nach Motorleistung)



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)