



Volkswagen Polo Trendline

EZ 10/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 164.255km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Trendline [DE - LimS5 1.2 EU5, Trendline, 2009 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZAY056001	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 164.255km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	105	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 44 kW
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzbank umklappbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: EBENHOLZSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger lackiert |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | • Cool & Sound-Paket 1 |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter | • Klimaanlage Climatic |
| • Komfort-Paket Elektrik 1 | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) |
| • Sonderlackierung Schwarz uni | • Tagfahrlicht |
| • Zentralverriegelung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)