



Fiat Ducato 140 L4H2 RS: 4035 mm

EZ 03/2022 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 121.691km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 23***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ducato 140 L4H2 RS: 4035 mm [AT - GKa.L4 35 Maxi 140 Multijet EU6d, L4H2, (Facelift) 2021 - 2023]		
Kategorie Kastenwagen	FIN ZFA25000002T78544	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 121.691km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.184 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 21.763km	Letzter Service am 12/2022
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 221g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 8.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(9 mm)

Vorne rechts



(9 mm)

Hinten links



(9 mm)

Hinten rechts



(9 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	85
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	80	Seitenteil hinten rechts	75
Motorhaube	100	Heckklappe	80
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Fahrassistenz-System: Adaptive Lastkontrolle (LAC)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Grossraum Überhang
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,2 Ltr. - 103 kW Turbodiesel Multijet
- Radstand 4035 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verglasung leicht getönt
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Kennzeichnung Allradumbau
- Kurbelgehäuseentlüftung beheizt
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: BIANCO
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Fensterheber elektrisch vorn
- Laderaumtrennwand herausnehmbar (ohne Fenster)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Frontantrieb



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Dokumentenhalter (Smartphone / Tablet) | • Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 260 / 270 Grad) |
| • Hinterachse verstärkt (Federung) | • Reserverad vollwertig (inkl. Ersatzradhalter) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • USB-Anschluss |
| • Einparkhilfe elektronisch | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Klimaanlage | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









17. Kompetenz in der 18. Fachsprache		19. Bewertung: Bestenfalls: Experimentum 20. Datum: 20.07.2017	
21. Fachlehrer: Herr 22. Fachlehrer: Herr		23. Fachlehrer: Herr	
24. Fachlehrer: Herr		25. Fachlehrer: Herr	
26. Fachlehrer: Herr		27. Fachlehrer: Herr	
28. Fachlehrer: Herr		29. Fachlehrer: Herr	
30. Fachlehrer: Herr		31. Fachlehrer: Herr	
32. Fachlehrer: Herr		33. Fachlehrer: Herr	
34. Fachlehrer: Herr		35. Fachlehrer: Herr	
36. Fachlehrer: Herr		37. Fachlehrer: Herr	
38. Fachlehrer: Herr		39. Fachlehrer: Herr	
40. Fachlehrer: Herr		41. Fachlehrer: Herr	
42. Fachlehrer: Herr		43. Fachlehrer: Herr	
44. Fachlehrer: Herr		45. Fachlehrer: Herr	
46. Fachlehrer: Herr		47. Fachlehrer: Herr	
48. Fachlehrer: Herr		49. Fachlehrer: Herr	
50. Fachlehrer: Herr		51. Fachlehrer: Herr	
52. Fachlehrer: Herr		53. Fachlehrer: Herr	
54. Fachlehrer: Herr		55. Fachlehrer: Herr	
56. Fachlehrer: Herr		57. Fachlehrer: Herr	
58. Fachlehrer: Herr		59. Fachlehrer: Herr	
60. Fachlehrer: Herr		61. Fachlehrer: Herr	
62. Fachlehrer: Herr		63. Fachlehrer: Herr	
64. Fachlehrer: Herr		65. Fachlehrer: Herr	
66. Fachlehrer: Herr		67. Fachlehrer: Herr	
68. Fachlehrer: Herr		69. Fachlehrer: Herr	
70. Fachlehrer: Herr		71. Fachlehrer: Herr	
72. Fachlehrer: Herr		73. Fachlehrer: Herr	
74. Fachlehrer: Herr		75. Fachlehrer: Herr	
76. Fachlehrer: Herr		77. Fachlehrer: Herr	
78. Fachlehrer: Herr		79. Fachlehrer: Herr	
80. Fachlehrer: Herr		81. Fachlehrer: Herr	
82. Fachlehrer: Herr		83. Fachlehrer: Herr	
84. Fachlehrer: Herr		85. Fachlehrer: Herr	
86. Fachlehrer: Herr		87. Fachlehrer: Herr	
88. Fachlehrer: Herr		89. Fachlehrer: Herr	
90. Fachlehrer: Herr		91. Fachlehrer: Herr	
92. Fachlehrer: Herr		93. Fachlehrer: Herr	
94. Fachlehrer: Herr		95. Fachlehrer: Herr	
96. Fachlehrer: Herr		97. Fachlehrer: Herr	
98. Fachlehrer: Herr		99. Fachlehrer: Herr	
100. Fachlehrer: Herr		101. Fachlehrer: Herr	
102. Fachlehrer: Herr		103. Fachlehrer: Herr	
104. Fachlehrer: Herr		105. Fachlehrer: Herr	
106. Fachlehrer: Herr		107. Fachlehrer: Herr	
108. Fachlehrer: Herr		109. Fachlehrer: Herr	
110. Fachlehrer: Herr		111. Fachlehrer: Herr	
112. Fachlehrer: Herr		113. Fachlehrer: Herr	
114. Fachlehrer: Herr		115. Fachlehrer: Herr	
116. Fachlehrer: Herr		117. Fachlehrer: Herr	
118. Fachlehrer: Herr		119. Fachlehrer: Herr	
120. Fachlehrer: Herr		121. Fachlehrer: Herr	
122. Fachlehrer: Herr		123. Fachlehrer: Herr	
124. Fachlehrer: Herr		125. Fachlehrer: Herr	
126. Fachlehrer: Herr		127. Fachlehrer: Herr	
128. Fachlehrer: Herr		129. Fachlehrer: Herr	
130. Fachlehrer: Herr		131. Fachlehrer: Herr	
132. Fachlehrer: Herr		133. Fachlehrer: Herr	
134. Fachlehrer: Herr		135. Fachlehrer: Herr	
136. Fachlehrer: Herr		137. Fachlehrer: Herr	
138. Fachlehrer: Herr		139. Fachlehrer: Herr	
140. Fachlehrer: Herr		141. Fachlehrer: Herr	
142. Fachlehrer: Herr		143. Fachlehrer: Herr	
144. Fachlehrer: Herr		145. Fachlehrer: Herr	
146. Fachlehrer: Herr		147. Fachlehrer: Herr	
148. Fachlehrer: Herr		149. Fachlehrer: Herr	
150. Fachlehrer: Herr		151. Fachlehrer: Herr	
152. Fachlehrer: Herr		153. Fachlehrer: Herr	
154. Fachlehrer: Herr		155. Fachlehrer: Herr	
156. Fachlehrer: Herr		157. Fachlehrer: Herr	
158. Fachlehrer: Herr		159. Fachlehrer: Herr	
160. Fachlehrer: Herr		161. Fachlehrer: Herr	
162. Fachlehrer: Herr		163. Fachlehrer: Herr	
164. Fachlehrer: Herr		165. Fachlehrer: Herr	
166. Fachlehrer: Herr		167. Fachlehrer: Herr	
168. Fachlehrer: Herr		169. Fachlehrer: Herr	
170. Fachlehrer: Herr		171. Fachlehrer: Herr	
172. Fachlehrer: Herr		173. Fachlehrer: Herr	
174. Fachlehrer: Herr		175. Fachlehrer: Herr	

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Fahrertür (Spaltmaße ungenau)



Fahrertür (Rost)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Riss/Bruch)



Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)