



Mercedes-Benz C 200 d T

EZ 10/2020 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 194.895km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 06***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 200 d T [DE - Kb5 C 200 d EU6d, Avantgarde, (Facelift) 2019 - 2021]		
Kategorie Kombi	FIN W1K2052011G053696	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 194.895km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.597 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 166.030km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	300 	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Modellpflege mit Code
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Motor 1,6 Ltr. - 118 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach

- | | |
|--|---|
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar | • Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player) |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • KeyFree-Startsystem | • Keyless Go Startanlage |
| • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Start/Stop-Anlage | • Tempomat |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht |
| • Tagfahrlicht LED | • Rußpartikelfilter |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Getriebe 6-Gang |
| • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Ausstattungs-Paket: Business Plus |
| • Außenspiegel schwarz lackiert | • Avantgarde Interieur |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic | • Fußmatten Velours |
| • Getränkehalter vorn | • Infotainment-Paket Advanced |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Innenhimmel Stoff |
| • Innenraumlicht-Paket | • Kartentasche an Vordersitze |
| • Komfort-Paket | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Licht-Paket |
| • Licht-Paket Advanced | • Night-Paket |
| • Park-Paket | • Park-Paket Advanced |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Smartphone integriert |
| • Spiegel-Paket | • Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | • Metallic-Lackierung |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Sitzheizung vorn | • Media-Display |
| • Navigationssystem: SD-Karten-Navigation | • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) |

- | | |
|---|--|
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Park-Paket mit Sensoren |
| • Rückfahrkamera | • Heckleuchten LED |
| • Heckleuchten LED | • Scheinwerfer LED High Performance |
| • Scheinwerfer LED High Performance | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












16.10.2020	2222	ALD004254	2	01	118	3600	220
M1	AC		4772	4772		1839	1839
WIK2052011G053696		0	1465	1465		1605	1605
Mercedes-Benz			-		75	-	-
204 K			132		2195	2	2195
R21DT0			1015		1215		
GZAA152A			1015		1215		
			73		2850		69
C 200 d			1800		750	15	
Mercedes-Benz			225/50	R17	94V	A	CI
FZ.2 Pers.bef.b. 8 Spl.			225/50	R17	94V	A	CI
Kombilimousine			-				
71572007*2018/1832AP						7/-	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; N, N1 I			e1*2001/116*0457*50				
Diesel			25.06.20		K		GR238552
0002	36AP	1597					
F.1/F.2:+70 b.Ann.Betr.*7.2/8.2:+100 b.Ann.Betr.*Stufe							
PM 5 ab Tag Erstzul.*Fz ist bei werksseitig montiert.							
AHK u.ESP m.spéz.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Ann.Betr.f.Tempo							
100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgestatte							
t*Datum zur Emissionsklasse: 16.10.2020*							

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)