



Suzuki Alto Basis

EZ 10/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 70.305km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Suzuki	Typ/Verkaufsbezeichnung Alto Basis [DE - LimS5 1.0 EU5, Basic, 2009 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN MA3GFC31S00450143	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 70.305km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 68 PS (50 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 996 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2011	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 103g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Kerben,
Kratzer



(2 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	550 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Radiovorbereitung
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Verglasung getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW 12V KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)




Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)




Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)