



Opel Vivaro Kasten L1H1 2,7t

EZ 11/2004 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 256.975km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 16***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vivaro Kasten L1H1 2,7t [DE - Ka4 1.9 DI (CDTI) EU3, L1H1 2,7t, 2006 - 2006]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WOLF7ABA55V611549	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 256.975km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 82 PS (60 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.870 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 141.378km	Letzter Service am 07/2013
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2004	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 196g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; 3 Schlüssel fürs Zündschloss und 1 Schlüssel fürs Türschloss;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









23.11.2004	0035	001	0158	2	01	60	73500	1
10	0300			4782			1984	
WOLF7ABA55V611549	0			1913			1752	
F7						2700	2700	
				1450		1550		
				1450		1550		
				81			72	
VIVARO				2000		750	2	
OPEL				195763R16C100/98T				
LKW GESCHL. KASTEN				195765R16C100/98T				
							-/-	
98/69/EG III, A				K830*05				
Diesel				19.04.01		K	HH628290	
0002	0654	1870						
ZU G. ERHOEHT SICH BIS 353*ZU S.1: WAHLW. 3.5 DD. 6*ZU 18-								
20: H. BIS 1959*								

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)