



Zustandsbericht

Kunde:

Berichtsnummer:

Amtl. Kennzeichen:

Fahrzeugdaten			
BMW 3 Touring 320 d xDrive M Sport			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA31FZ000FT61965	Laufleistung abgelesen:	72182 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.08.2024 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	27.07.2026 Weinsberg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	0005//CTZ	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Hybrid / Euro 6
Getriebe Art:	Automatik	Navi.-Datenträger:	-
Hubraum / Leistung:	1995 ccm / 140 kW (190 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	BLACK SAPPHIRE METALLIC	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Nächste HU / AU:	08.2027 / 08.2027	Polster Art:	Leder/Alcantara
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Fahrzeug fahrbereit:	Ja
Fahrzeug verkehrssicher:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Besichtigungsbedingung:	0		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium glanzpoliert
1. Achse - links / Zust.	Pirelli	225/40/R19/93Y 5.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	225/40/R19/93Y 5.5 mm
2. Achse - links / Zust.	Pirelli	255/35/R19/96Y 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	255/35/R19/96Y 5 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	
Ersatzrad:	nicht vorhanden	
Zustand Ersatzrad:	-	

Nicht montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium glanzpoliert
1. Achse - links / Zust.	Continental	225/45/R18/95H 5.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	225/45/R18/95H 5.5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	225/45/R18/95H 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	225/45/R18/95H 5 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	

Serienausstattung	
• Ablage-Paket • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Ausstattungs-Paket Connected Professional <i>Service-System: Remote Services</i> • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • BMW Live Cockpit Plus <i>Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: BMW Intelligent Personal Assistant, BMW Curved Display</i> • Bremsassistent • Dachhimmel Anthrazit • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) • Dynamische Bremsleuchte • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang • Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten • Fahrassistentz-System Aufmerksamkeits-Assistent • Fernentriegelung Heckklappe • Fußraumbeleuchtung vorn • Gepäckraumbeleuchtung • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion • Heckklappenbetätigung automatisch • Karosserie 5-türig	• Aerodynamik-Paket M-Technic • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antriebsart xDrive (Allrad) • Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz • Außenspiegel Wagenfarbe <i>Blinkleuchte in Außenspiegel integriert</i> • Bordcomputer • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Dachreling Hochglanz Shadow-Line • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) • Dynamische Traction Control (DTC) • Fahrassistentz-System Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung) <i>Fahrassistentz-System: Speed-Limit-Anzeige, Fahrassistentz- System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent</i> • Fahrassistentz-System Fahrerlebnisschalter • Fußmatten Velours • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device) • Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen) • Heckleuchten LED • Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control

• Kopf-Airbag-System hinten • Kopfstützen hinten klappbar • Licht- und Regensensor • Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel) • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Seitenairbag hinten • Servolenkung Servotronic • Spiegel-Paket <i>Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts, Innenspiegel mit Abblendautomatik</i> • Sportdifferential • Start/Stop-Anlage (Funktion) • Warndreieck • Wärmeschutzverglasung getönt <i>Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)</i>	• Kopf-Airbag-System vorn • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic • M Sport • Modellpflege • Parkbremse elektrisch • Rußpartikelfilter • Scheinwerfer LED <i>Tagfahrlicht LED, Blinkleuchten LED</i> • Seitenairbag vorn • Sitzbezug / Polsterung Alcantara / Sensatec-Kombination • Sport-Fahrwerk (M-Technic) • Sportsitze vorn • Variable Sportlenkung • Widescreen Display
--	--

Sonderausstattung	
• Adaptives Fahrwerk M-Technic • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Comfort-Paket • Entertainment-Paket • Fahrassistent-System Driving Assistant Professional • Gepäckraum-Paket • Innovations-Paket • LM-Felgen vorn/hinten 8x19 / 8,5x19 (Doppelspeiche 793 I, Bicolor) • Parkassistent-Paket Plus • Sonnenschutzverglasung • Standheizung	• Alarmanlage • Bedienelemente galvanisiert • Dachreling Aluminium satiniert • Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual • Fzg. ohne Modell-Schriftzug • Innenausstattung Interieurleisten Carbon • Instrumententafel Sensatec • Metallic-Lackierung • Sitzlehnenbreitenverstellung vorn • HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens

dokumentiert.

Laufleistung plausibel:

Nicht prüfbar

Nicht prüfbar

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:

Innerhalb der Toleranzen

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.

Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:



Eingeschränkt geprüft

Motorlauf:



In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:

Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.

Hinweis:

*altes GA 1318269

Schaden



Bauteil

Schaden

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Tür Hinten - Rechts | 1 Delle |
| 2. Stoßfänger Hinten | Kratzer |
| 3. Frontgrill Oben | Gebrauchsspuren |
| 4. Stoßfänger Vorne | Steinschlag |
| 5. Motorhaube | Delle Bis 20 Mm Mit
Lackschaden |
| 6. Windschutzscheibe | Gebrauchsspuren |



	Bauteil	Schaden
7.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
8.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
9.	Innenraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges




Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts

1 Delle



1. Tür Hinten - Rechts

1 Delle



2. Stoßfänger Hinten

Kratzer



2. Stoßfänger Hinten

Kratzer



3. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



3. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



4. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



4. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



5. Motorhaube

Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden




5. Motorhaube

Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden



5. Motorhaube

Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden



6. Windschutzscheibe

Gebrauchsspuren



6. Windschutzscheibe

Gebrauchsspuren



7. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



8. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren