



Mercedes-Benz C 180 CGI BlueEfficiency

EZ 06/2010 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 200.201km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 CGI BlueEfficiency [DE - Kb5 C 180 CGI EU5, Avantgarde, 2009 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2042491F516145	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 200.201km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 192.630km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 194g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Navigationsmedium vorhanden aber nicht im Fahrzeug, wird bei Verkauf übergeben; Bremsenverschleißanzeige leuchtet; Boardbuch verschlissen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet; Bremsen nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 115 kW CGI KAT
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Scheibenwischer mit Regensensor

- | | |
|---|---|
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Tempomat |
| • Verglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung |
| • Dachreling (Aluminium) | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico | • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion | • Tempomat |
| • Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ascher anstelle Ablagefach | • Audio-Navigationssystem Audio 50 APS |
| • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) |
| • Metallic-Lackierung | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Reserverad als Notrad | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Sitzheizung vorn |
| • Spiegel-Paket | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











08.06.2010	1313	AHC00033	0	02	01	0115/05000	213
M1	AG			04601 - 04706	1770 - 1795		
WDD2042491F516145		4		1437 - 1474	- - 001555		
MERCEDES-BENZ				-	00075		
204 K				0179	002095	002095	
H249M0				00975	01160		
TZAAA502				00975	01160		
				073	03750	070	
C 180 CGI				01800	0750	005	
DAIMLER (D)				225/45 R17 91W			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.				225/45 R17 91W			
KOMBILIMOUSINE							
715/2007*692/2008A				GRAU	7		
EURO5;A;PE/CI; M; N1 I				e1*2001/116*0457*09			
BENZIN				05.11.2009	K	FW505730	
0001	35A0	01796					
F.1/F.2:2105 B.ANH.BETR.*7.2/B.1:1235 B.ANH.BETR.*MM.A							
HK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 08.06.2010*							

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsschein für Kraftfahrzeuge

1. Fahrzeugkategorie: **02**

2. Fahrzeugtyp: **01**

3. Fahrzeugnummer: **0115/05000**

4. Fahrzeugkategorie: **213**

5. Fahrzeugkategorie: **04601 - 04706**

6. Fahrzeugkategorie: **1770 - 1795**

7. Fahrzeugkategorie: **1437 - 1474**

8. Fahrzeugkategorie: **- - 001555**

9. Fahrzeugkategorie: **-**

10. Fahrzeugkategorie: **00075**

11. Fahrzeugkategorie: **0179**

12. Fahrzeugkategorie: **002095**

13. Fahrzeugkategorie: **002095**

14. Fahrzeugkategorie: **00975**

15. Fahrzeugkategorie: **01160**

16. Fahrzeugkategorie: **-**

17. Fahrzeugkategorie: **00975**

18. Fahrzeugkategorie: **01160**

19. Fahrzeugkategorie: **-**

20. Fahrzeugkategorie: **073**

21. Fahrzeugkategorie: **03750**

22. Fahrzeugkategorie: **070**

23. Fahrzeugkategorie: **01800**

24. Fahrzeugkategorie: **0750**

25. Fahrzeugkategorie: **005**

26. Fahrzeugkategorie: **-**

27. Fahrzeugkategorie: **225/45 R17 91W**

28. Fahrzeugkategorie: **225/45 R17 91W**

29. Fahrzeugkategorie: **-**

30. Fahrzeugkategorie: **GRAU**

31. Fahrzeugkategorie: **7**

32. Fahrzeugkategorie: **e1*2001/116*0457*09**

33. Fahrzeugkategorie: **05.11.2009**

34. Fahrzeugkategorie: **K**

35. Fahrzeugkategorie: **FW505730**

36. Fahrzeugkategorie: **-**

37. Fahrzeugkategorie: **-**

38. Fahrzeugkategorie: **-**

39. Fahrzeugkategorie: **-**

40. Fahrzeugkategorie: **-**

41. Fahrzeugkategorie: **-**

42. Fahrzeugkategorie: **-**

43. Fahrzeugkategorie: **-**

44. Fahrzeugkategorie: **-**

45. Fahrzeugkategorie: **-**

46. Fahrzeugkategorie: **-**

47. Fahrzeugkategorie: **-**

48. Fahrzeugkategorie: **-**

49. Fahrzeugkategorie: **-**

50. Fahrzeugkategorie: **-**

51. Fahrzeugkategorie: **-**

52. Fahrzeugkategorie: **-**

53. Fahrzeugkategorie: **-**

54. Fahrzeugkategorie: **-**

55. Fahrzeugkategorie: **-**

56. Fahrzeugkategorie: **-**

57. Fahrzeugkategorie: **-**

58. Fahrzeugkategorie: **-**

59. Fahrzeugkategorie: **-**

60. Fahrzeugkategorie: **-**

61. Fahrzeugkategorie: **-**

62. Fahrzeugkategorie: **-**

63. Fahrzeugkategorie: **-**

64. Fahrzeugkategorie: **-**

65. Fahrzeugkategorie: **-**

66. Fahrzeugkategorie: **-**

67. Fahrzeugkategorie: **-**

68. Fahrzeugkategorie: **-**

69. Fahrzeugkategorie: **-**

70. Fahrzeugkategorie: **-**

71. Fahrzeugkategorie: **-**

72. Fahrzeugkategorie: **-**

73. Fahrzeugkategorie: **-**

74. Fahrzeugkategorie: **-**

75. Fahrzeugkategorie: **-**

76. Fahrzeugkategorie: **-**

77. Fahrzeugkategorie: **-**

78. Fahrzeugkategorie: **-**

79. Fahrzeugkategorie: **-**

80. Fahrzeugkategorie: **-**

81. Fahrzeugkategorie: **-**

82. Fahrzeugkategorie: **-**

83. Fahrzeugkategorie: **-**

84. Fahrzeugkategorie: **-**

85. Fahrzeugkategorie: **-**

86. Fahrzeugkategorie: **-**

87. Fahrzeugkategorie: **-**

88. Fahrzeugkategorie: **-**

89. Fahrzeugkategorie: **-**

90. Fahrzeugkategorie: **-**

91. Fahrzeugkategorie: **-**

92. Fahrzeugkategorie: **-**

93. Fahrzeugkategorie: **-**

94. Fahrzeugkategorie: **-**

95. Fahrzeugkategorie: **-**

96. Fahrzeugkategorie: **-**

97. Fahrzeugkategorie: **-**

98. Fahrzeugkategorie: **-**

99. Fahrzeugkategorie: **-**

100. Fahrzeugkategorie: **-**



Mercedes-Benz			
Servicezeitpunkt			
Mercedes-Benz	Aufbauwerk Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 4, Walsdorf	Datum	28.10.2025
		Laufleistung	190.30 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Aufbauwerk Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 4, Walsdorf	Datum	23.10.2024
		Laufleistung	182.128 km
		Service	Service A
Mercedes-Benz	Aufbauwerk Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 4, Walsdorf	Datum	25.10.2023
		Laufleistung	172.293 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Aufbauwerk Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 4, Walsdorf	Datum	25.10.2022
		Laufleistung	150.812 km
		Service	Service A
Mercedes-Benz	Aufbauwerk Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 4, Walsdorf	Datum	26.10.2021
		Laufleistung	130.889 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Aufbauwerk Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 4, Walsdorf	Datum	26.10.2020
		Laufleistung	142.805 km
		Service	Service A
Mercedes-Benz	Aufbauwerk Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 4, Walsdorf	Datum	23.10.2019
		Laufleistung	132.311 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Aufbauwerk Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 4, Walsdorf	Datum	29.10.2018
		Laufleistung	119.793 km
		Service	Service A
Mercedes-Benz		Datum	03.10.2017

Druckdatum: 27.08.2026

Seite 12

Mercedes-Benz			
Servicezeitpunkt			
Mercedes-Benz	Aufbauwerk Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 4, Walsdorf	Datum	24.10.2028
		Laufleistung	89.962 km
		Service	Service A
Mercedes-Benz	Aufbauwerk Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 4, Walsdorf	Datum	21.10.2025
		Laufleistung	82.469 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Aufbauwerk Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 4, Walsdorf	Datum	28.10.2024
		Laufleistung	71.992 km
		Service	Service A
Mercedes-Benz	Aufbauwerk Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 4, Walsdorf	Datum	23.10.2023
		Laufleistung	61.219 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Aufbauwerk Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 4, Walsdorf	Datum	06.11.2022
		Laufleistung	49.148 km
		Service	Service A
Mercedes-Benz	Aufbauwerk Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 4, Walsdorf	Datum	04.11.2021
		Laufleistung	35.895 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Daimler AG, SPN1015 Mercedes-Benz-Str. 2, Gensheim	Datum	11.11.2020
		Laufleistung	22.281 km
		Service	Service A

Druckdatum: 27.08.2026

Seite 13



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)