



Fiat Doblò SX Maxi Kasten

EZ 07/2019 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 91.991km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 32***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Doblò SX Maxi Kasten [DE - Ka4 1.6 Multijet EU6, SX Maxi, (Facelift) 2016 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN ZFA26300006L48143	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 91.991km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(8 mm)



(8 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach im Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armlehne vorn
- Außenspiegel teilweise lackiert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand
- Laderaumtrennwand Geräuschdämmung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW JTDM KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (Weiß)
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher und Dachantenne
- Radstand 3105 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür rechts
- Seitenfenster Lade-/Fahrgastraum hinten verblecht (3.Sitzreihe)

- Servolenkung
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Verkleidung im Laderaum
- Zentralverriegelung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Einparkhilfe hinten
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: herausnehmbar
- Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Zuheizer
- Außentemperaturanzeige
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Infotainment-System: UConnect mit Navigationssystem und DAB Radioempfang (Touchscreen 5")
- Klimaautomatik
- Reserverad vollwertig
- Stoßfänger teilweise Wagenfarbe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











09.07.2019	1727	AI100173 X	2	1	74/3750	160
N1	BB		4756	4756	1832	1832
ZFA26300006148143		4	1880	1927	1585	1681
FIAT				60		
263			135	2465		2465
WXS18			1200	1450		
LR2DN			1200	1450		
			80	2813		71
FIAT DOBLO			1380	580	2	
FCA ITALY (1)			195/60R16 C 99/97T			
Pz.z.GU-def. 0. 3,5 t			195/60R16 C 99/97T			
Van						
715/2007*2015/45x			03*2007/45*0002*34			
EURO6;X;PI/CI; N1 II			24.10.2017			EY732053
Diesel						
0002	36X0	1598				
TECHN. ZUL. GES. MASSE O. ZUGKOMBINATION 3500 KG***						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Fahrertür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)




Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)