



Opel Corsa Edition

EZ 04/2023 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 47.736km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Edition [DE - LimS5 1.2 EU6d, Edition, 2019 - 2023]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VXKUPHMHDN4382414	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 47.736km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 37.830km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 4 Lautsprecher	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle)
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Edition
• Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
• Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Farbdisplay (3,5 Zoll)
• Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz	• Gepäckraumbeleuchtung (LED)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Getriebe 5-Gang	• Heckscheibenwischer
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage	• Kopf-Airbag-System
• Kraftstofftank 40 Ltr.	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leseleuchten vorn (2)	• Motor 1,2 Ltr. - 55 kW
• Nebelschlussleuchte	• Reifen-Reparaturkit
• Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d

- | | |
|---|--|
| • Seitenairbag vorn | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Dach Kontrast-Lackierung | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Komfort-Paket | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach |
| • Parkpilotsystem hinten | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sicht-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Style-Paket | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug	Fahrgestellnr.	Kennzeichen	Verkäufer
18.04.2023	1889	ABT00152	2
M1	AB	4055-4055	1745-1745
VXKUPHMHDM382414	6	1435-1435	1055-1055
OPEL			
U		119	1550
P		782	870
HMHD-X1B400		782	870
		74	3750
CORSA		500	500
PSA AUTOMOBILES (F)		185/65 R15 88H	
Fz.z.Pers.bef.b.-8 Sol.		185/65 R15 88H	
Schrägecklimousine			
715/2007*2018/1832AP		grau/	7/
EURO6:WLTP:AP/PI/CI: M.N.11		e2*2007/146*0639*20	
Benzin		14.06.2022	GO323945
0001	36AP	1199	
ww.AHK It.ETG*			

Landkreis Northelm
Die Landrätin
Im Auftrag:

Unterschrift:

Landkreis Northelm
Die Landrätin
Im Auftrag:

Unterschrift:

Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 28.07.2023

Motoröl: ☐ W: 20

Vakanz: ☐ W: 20

Gefährdung, Kühlflüssigkeit: 35°C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkenbedingung)

☐ Innenraumluftfilter

☐ Luftfiltereinsatz

☐ Keilrippenriemen

☐ Zahnriemen

☐ Kraftstofffilter

☐ Getriebeöl

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Reifenreparaturset

☐ Bremsbeläge vorn / hinten

☐ Zündkerzen

☐ Kraftstoffzusatz

☐ Ionenfilterelement

☐ Kühlmittel Brennstoffzelle

Autoservice Service Partner
Stempel und Unterschrift

Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 28.07.2023

Motoröl: ☐ W: 20

Vakanz: ☐ W: 20

Gefährdung, Kühlflüssigkeit: 35°C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkenbedingung)

☐ Innenraumluftfilter

☐ Luftfiltereinsatz

☐ Keilrippenriemen

☐ Zahnriemen

☐ Kraftstofffilter

☐ Getriebeöl

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Reifenreparaturset

☐ Bremsbeläge vorn / hinten

☐ Zündkerzen

☐ Kraftstoffzusatz

☐ Ionenfilterelement

☐ Kühlmittel Brennstoffzelle

Autoservice Service Partner
Stempel und Unterschrift



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)