



Opel Mokka X

EZ 09/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 118.180km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 13***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka X		
Kategorie Geländewagen	FIN W0VJC7E85KB926989	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 118.180km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 53.971km	Letzter Service am 06/2022
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2019	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	203 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	115	Heckklappe	125
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












03.09.2019	1844	AAU001077	2	103/4900	19138
M1	AF		4275-4275	1781-1781	
W0VJC7E85KB926989			1658-1741	1409-1409	
OPEL			-	75	
J-A			186	1843	1843
JMXEXX			1065	995	-
C41PC53T3AB			1065	995	
-			82	3750	72
Mokka X			1200	500	5
Opel Automobile			215/65 R16 90H		
Fz.z.Pers.bef.b. 8-Spl.			215/65 R16 90H		
Mehrzweckfahrzeug			-		
715/2007*2018/1832DG			Rot	3P	
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I			e4*2007/46*0537*24		
Benzin			19.04.2019	K	GT527110
0001	36DG	1364	ausgestellt am	26.08.2021	
IWW.AHK LT.EGTG**					

[illegible][illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Generell



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)