

TÜV SÜD Auto Partner GmbH Car Management

Wiesenring 2

04159 Leipzig

Tel.: 0341 / 4653120

E-Mail: kundencenter-ap@tuev-sued.de

**Angaben zum Fahrzeug**

Auftragsnummer FGC	86224G7749	Farbe	5890 cavansitblau metallic
Fahrgestellnummer	W1VTCJCZ5SU411578	HU	
amtl. Kennzeichen	UL-DX 127	Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Hersteller	Mercedes-Benz	Vorschaden/Unfall	Nein
Modell / Typ	180D FLK/S		
Aufbauart	Kombi	Gutachten erforderlich	Nein
Erstzulassung	18.08.2025	Besichtigungszustand	ausreichend
Km-Stand	26.714		

Aufbau**Aufbauart**

Kombi

Hersteller**Details****Bereifung**

Rad	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Felgenart	vktgl.
VL	205/60 R16 XL	Michelin	Ganzjahresreifen	0 mm	Leichtmetall	nein
VR	205/60 R16 XL	Michelin	Ganzjahresreifen	0 mm	Leichtmetall	nein
HLI	205/60 R16 XL	Michelin	Ganzjahresreifen	6 mm	Leichtmetall	ja
HRI	205/60 R16 XL	Michelin	Ganzjahresreifen	6 mm	Leichtmetall	ja

wertmindernde Faktoren (unrepariert)

Beschreibung	Kosten	Minderwert
Rad/Reifen - Reifen vorn (205/60R16) - verschlissen - erneuern	250,88 €	250,88 €
Summe Schadenort Fahrwerk	<u>250,88 €</u>	<u>250,88 €</u>
Karosserie - Karosserie (Innen + Aussen) - Delle / Lackschaden - Smart Repair	441,94 €	441,94 €
Summe Schadenort Sonstiges	<u>441,94 €</u>	<u>441,94 €</u>
Stossfänger vorn - Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren	409,20 €	355,74 €
Summe Schadenort Frontbereich	<u>409,20 €</u>	<u>355,74 €</u>

wertmindernde Faktoren (repariert)**Fehlteile****Beschreibung**

Keine

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Zusammenfassung

Summe wertmindernde Faktoren (unrepariert)	1.102,02 €	1.048,56 €
Summe wertmindernde Faktoren (repariert)	0,00 €	0,00 €
<u>Gesamtsumme netto (ohne USt)</u>	<u>1.102,02 €</u>	<u>1.048,56 €</u>
zzgl.USt. (19%)	209,38 €	199,23 €
<u>Gesamtsumme brutto (mit USt.)</u>	<u>1.311,40 €</u>	<u>1.247,79 €</u>

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug und der Aufbau weisen dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bemerkung:

- Fahrzeugmängel, die durch eine Probefahrt erkannt werden, finden in der Fahrzeugbewertung keine Berücksichtigung (Probefahrt nicht durchgeführt).
- Die Überprüfung der Klima- und Heizungsanlage erfolgte ausschließlich auf Funktion von Bedienelementen und kurzzeitigem Testlauf des Gebläsemotors. Eine Leistungsüberprüfung erfolgte im Rahmen der Fahrzeugbewertung aus zeitlichen Gründen nicht – Zusatzkosten können entstehen.
- Hinweis: Die Fahrzeugbewertung erfolgt ausschließlich ohne Demontagearbeiten, eventuelle verdeckte Beschädigungen werden somit nicht erkannt. Zusätzliche Aufwendungen können deshalb nicht ausgeschlossen werden.


Beschädigungsfotos



Rad/Reifen: Reifen vorn (205/60R16) - verschlissen - erneuern



Rad/Reifen: Reifen vorn (205/60R16) - verschlissen - erneuern



Stoßfänger vorn: Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren



Stoßfänger vorn: Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren