



PROTOKOLLNUMMER:

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 29.06.2026

Gutachten

Betreff

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeug-Identnummer

WAUZZZFY1P2130184

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

ohne Mwst.

19% MwSt.

mit MwSt.

abrechnungsrelevante Minderwerte

basierend auf Reparaturkosten



PROTOKOLLNUMMER: 46194983

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 29.06.2026

Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Besichtigung durch

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeugart Geländewagen

Hersteller Audi

Modell / Verkaufsbezeichnung SQ5

Schlüssel-Nummern HSN / TSN 0588 BVV 00143

Fahrzeug-Identnummer WAUZZZFY1P2130184

Anzahl Besitzer unbekannt

Erstzulassung / Letzte Zulassung 20.06.2023 / 20.06.2023

Nächste HU 06/2026

Fahrzeug Dokumente Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie)

Laufleistung 148.074 km / abgelesen

Farbe / Farbcode Grün Metallic

Antriebsart Allradantrieb

Kraftstoffart Hybr.Diesel/E

Hubraum / Leistung 2.967 ccm/ 251 kW

Zylinder / Schadstoffklasse 6 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I



PROTOKOLLNUMMER: 46194983

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 29.06.2026

zul. Gesamtgewicht (kg)	2.660
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Braun
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	1.400 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nacklackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 255/40 R21 102Y	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 255/40 R21 102Y	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zusatzbereifung / Felge

#1 235/55 R19 101H	Michelin	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 8
#2 235/55 R19 101H	Michelin	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 8

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen		
2	Sitz vorn	Sitzbezug links - porös / rissig - Smart Repair		
3	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel - beschädigt - erneuern		
4	Gurtsystem vorn	Sicherheitsgurt vorn links - porös / rissig - erneuern		
5	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern		
6	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern		



PROTOKOLLNUMMER: 46194983

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 29.06.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	130 µm
2	Dachholm links	130 µm
3	Dachholm rechts	110 µm
4	Heckklappe/-tür	120 µm
5	Kotflügel links	130 µm
6	Kotflügel rechts	130 µm
7	Motorhaube	150 µm
8	Schweller links	90 µm
9	Schweller rechts	100 µm
10	Seitenwand links	120 µm
11	Seitenwand rechts	140 µm
12	Tür hinten links	130 µm
13	Tür hinten rechts	130 µm
14	Tür vorne links	130 µm
15	Tür vorne rechts	120 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung



- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.



PROTOKOLLNUMMER: 46194983

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 29.06.2026

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfangs der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Fahrzeug weist dem Alter und Leistung entsprechende Gebrauchsspuren.

Unterschrift Sachverständiger (Ali Tosun)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 25 Übersichtsfotos, 8 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 46194983

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 29.06.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 46194983

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 29.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument




Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: FIN




Abbildung 11: Laderaum




Abbildung 12: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 46194983

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 29.06.2026



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 46194983

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 29.06.2026




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 46194983

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 29.06.2026



Abbildung 25: Sonstiges


PROTOKOLLNUMMER: 46194983

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 29.06.2026


Beschädigungsfotos



Beschädigung 2: Sitz vorn: Sitzbezug links - porös / rissig - Smart Repair



Beschädigung 2: Sitz vorn: Sitzbezug links - porös / rissig - Smart Repair



Beschädigung 3: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Gurtsystem vorn: Sicherheitsgurt vorn link... porös / rissig - erneuern



Beschädigung 5: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung 5: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 46194983

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 29.06.2026



Beschädigung 6: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung 6: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern