



Mercedes-Benz E 200 CGI BlueEfficiency

EZ 04/2011 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 245.439km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 31***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 200 CGI BlueEfficiency [DE - Kb5 E 200 CGI EU5, Elegance BlueEfficiency, 2009 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2122481A445960	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 245.439km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 55.258km	Letzter Service am 03/2014
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 189g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	225 	Beifahrertür	235 
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	115 
Türe hinten links	135 	Türe hinten rechts	245 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	410 
Motorhaube	280 	Heckklappe	130 
Dach	135 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Laut Verkäufer: Vorbesitzer 1. Daimler, 2. Immobilien Firma, 3. privat

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Ungleiches Fahrwerkniveau;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|---|---|
| • Klimaautomatik (Thermatic) | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Kopfstützen vorn NECK-PRO |
| • Lenkrad (Leder Nappa) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Mittelarmlehne hinten mit Fach | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Motor 1,8 Ltr. - 135 kW | • Nebelscheinwerfer |
| • Niveauregulierung | • Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ |
| • PRE-SAFE-System | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Reifendruckwarner | • Reiserechner |
| • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Servolenkung |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tempomat |
| • Tempomat mit Bremsengriff (Speedtronic) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach | • Audio-Navigationssystem Audio 50 APS |
| • Fußmatten Velours | • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) |
| • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control) | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) | • Metallic-Lackierung |
| • Parkführung | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Tagfahrlicht LED | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden)