



Volkswagen Crafter Kasten 35 mittellang Hochdach FWD

EZ 04/2021 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 324.766km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter Kasten 35 mittellang Hochdach FWD [DE - HKa4 2.0 TDI EU6d-T, FWD (EURO 6d-TEMP), 2019 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZSYZM9050295	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 324.766km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 152.586km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2021	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 266g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 10.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Andere: Auffälligkeit/Defekt;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

ESC leuchtet ;Fehler Airbag ; Fehler berganfahr Hilfe;Fehler Parksensoren;Fehler Start-Stop;Fehler Lenksysteme;

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Bordbuch/Mappe fehlen;Bremslicht links prüfen ;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












DR.04.21	M000	M00V45ART1	2	01	M103/3500	M152
NI	M00				5886	2140
WV12ZSYZM9050295	0	1			2590-3080	2088
VOLKSWAGEN VW					120	
SYNIE					266	3500
SYBB4BDAAVY3					1800	2100
NM350N5EAS1N6012C4BHMC260					1800	2100
VW					75	2700
CRAFTIC					3000	750
VOLKSWAGEN-VW					205/75R16C	113R 115S
Fz.1.Gd.Bw.1. b. 3.5 t					205/75R16C	113R 115S
van						
15/2007*2018/1832C1						
EURO6:WLP:CLIP/CLINI 111					2018*2007/46*181 111	
Diesel					05.01.21	Mk 4 111
0002	M 36C1	M1468				
techn.zul.Ges.Masse d.Zugkombination:8800kg+Bei.werke						
itlig.montierter AHR- ESP m.spez.Fahrdyn.Standl.Syst.r.A						
nb.Betp.r.Temp.100 km/h.gem.3.Aend.v0.r.9.Auen.v0.r.5T						
V0Tww.AHR.12.FGTd						



[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Lackschaden, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Anderer Schaden): Bauteil fehlt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)