



Volkswagen Crafter Kasten 35 mittellang Hochdach RWD

EZ 07/2021 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 251.141km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter Kasten 35 mittellang Hochdach RWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d-T, RWD, 2019 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZSYZM9060475	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 251.141km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 203.504km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 189g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Motor dreht, springt aber nicht an. Das Fahrzeug ist nicht daher fahrbereit!; Ölverlust: an Ventildeckeldichtung;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Fahrzeug ist nicht fahrbereit, daher keine technische Prüfung möglich! Fehler SOS Notrufsystem!

Zusatzinformationen

Service in 2400km fällig.

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- LKW-Zulassung
- Multifunktionsanzeige Plus

- | | |
|---|--|
| • Nebelschlussleuchte | • Radstand 3640 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) | • Stoßfänger vorn in Grau |
| • Tagfahrlicht | • Verzurrösen Laderaum |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t |
| • Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS | |



Sonderausstattung



- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket 2 | • Abschleppösen vorn und hinten |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle / USB) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Bodenbelag im Laderaum Holz | • Fahrassistenz-Paket 2 |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) |
| • Fußmatten Fahrerhaus: Gummi | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • Laderaumtrennwand mit Fenster | • Markierungsleuchten seitlich |
| • Notrufsystem | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Regensensor | • Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Rückfahrkamera | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort |
| • Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz ErgoActive, Fahrerseite (Sitzverstellung 20-fach, Massagefunktion) | • Stabilisatoren verstärkt |
| • Staufach über Fahrerhaus (vom Laderaum zugänglich) | • Vorrüstung Rundumkennleuchten |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) | • Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung |
| • Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn | • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth |
| • Mobile Online Dienste App-Connect | • Handschuhfach abschließbar |
| • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion | • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1	01.01.2021	2	0603	3	CHY35697 8	4	02	5	01	6	0103/03500	7	157
8	N1	9	BE	10	05986	11	2040	12	2590	13	002158	14	
15	WV1222SY2M9060475	16	0	17		18		19		20		21	
22	VOLKSWAGEN, VW	23		24		25		26		27		28	
29	SYNIE	30		31		32		33		34		35	
36	SYEB4EDAGSVJ	37		38		39		40		41		42	
43	NN350N9HM6F60052B4BHM2E0VW	44		45		46		47		48		49	
50	CHAFTER	51		52		53		54		55		56	
57	VOLKSWAGEN-VW	58		59		60		61		62		63	
64	FE.2.GU.BEF. B. 3,5 T	65		66		67		68		69		70	
71	VAN	72		73		74		75		76		77	
78	715/2007*2018/1832CI	79		80		81		82		83		84	
85	EURO6/WLTP/CI/PI/CI/N1 III, N2	86		87		88		89		90		91	
92	DIESEL	93		94		95		96		97		98	
99	0002	100	3FCI	101	01968	102		103		104		105	
106	TECHN. ZUL. GES. MASSE D. ZUGKOMBINATION: 6500KG*BEI WERKSE	107		108		109		110		111		112	
113	ITIG MONTIERTER AHR: ESP, N1, SPED. FAHRDYN. STABI. SYST. F. A	114		115		116		117		118		119	
120	NH. BETR. F. TEMP. 100 KM/H GEM. 3. AEND. VO. Z. 9. AUSN. VO. Z. ST	121		122		123		124		125		126	
127	VO*WM. AHR. LT. EGTG*	128		129		130		131		132		133	

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(6) bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden folgende Mängel festgestellt:

DB.4.1b GM Umweltbelastung: Motor - ölfleucht

Der Fahrzeughalter ist verantwortlich für die umgehende Beseitigung der dokumentierten Mängel.
Siehe §23 StVO und §31 Abs.2 StVZO.

Die nächste HU ist fällig im Juni 2027.

Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

Betriebsbremsanlage:	Kraft [kN]		Funktionsw.	Anschleiß [%]		Ergebnis
	Ref Wert	Links	Rechts	Ref Wert	Min.	
1. Achse	278	451	447	42,3	67	44,8 1,0
2. Achse	256	370	352	66,1	33	25,2 1,0
Freisattelbremsanlage:						
L-Wege: Rechts						
2. Achse: Blockiert	296	290				

(7) Ergebnis:

geringe Mängel (GM)

HU-Plakette

angebracht

(8) nächste HU

Juni 2027

(9) Ihr Profingieur

Dipl.-Ing. (FH) Oliver Lutz

10745001

Bemerkungen

- Die KDS-München bedankt sich recht herzlich für Ihren Auftrag und wünscht Ihnen auch weiterhin eine gute Fahrt!

Durch die KDS wird nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditiert.

Die Kennzeichnung ist für die HU und die HU-Plakette gültig.

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:

Endsumme netto: 84,87 EUR, 19% USt: 16,13 EUR

Endsumme

101,00 EUR

101,00 EUR

101,00 EUR

101,00 EUR

Datum: 12.08.2025

Umsatz-Nr.: 8837272

Rechnung-Nr.: 10745001

Seite 1 von 1

FEB24

8837272

Bundeschäftsstelle

Zur KDS 1

55679 Luchter am See

info@kds.de

www.kds.de


Beschauen Sie bitte

die Informationen

auf der Rückseite

KDS-D-1-1-000000

KDS



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer, Anderer Schaden): Spiegelkappe lose



Fahrertür (Kratzer, Anderer Schaden): Spiegelkappe lose



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Rost)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Rost)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch, Anderer Schaden): Dellen




Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch, Anderer Schaden): Dellen



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch, Anderer Schaden): Dellen



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)