



Opel Astra Design Edition

EZ 03/2012 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 80.972km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 18***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Design Edition [DE - LimS5 1.4 Turbo EU5, Design Edition, 2010 - 2011]		
Kategorie Limousine	FIN W0LPD6EC8C1033074	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 80.972km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.362 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Riss/Bruch

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	240 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	130	Heckklappe	150
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktive Kopfstützen vorn	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Audiobedienung am Lenkrad	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Bremsassistent
• Drehzahlmesser	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Fensterheber elektrisch vorn
• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekorleisten titangrau
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage
• Komfortsitze vorn	• Kopf-Airbag-System
• Laderaumabdeckung	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leseleuchten vorn (2)
• Leuchtweitenregelung	• Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER

- | | |
|--|---|
| • Reifen-Reparaturkit | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wärmeschutzverglasung |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) | • Feststellbremse elektrisch |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Grafik-Info-Display Monochrom (GID) |
| • Komfort-Paket | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Sitzheizung vorn |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












29.03.12	10035	MAK2008954	2	101	2103/4900	1202
M1	DAE		4419		1814	
WOLPD6EC8C1033074	7		1510		1471	
OPEL				75		
P-J			138	1935		1935
CADCA11			1035	920		
BA1H4JDWA5			1035	920		
			79	3750		72
ASTRA			1400	680	5	
OPEL			205/60 R16 92H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R16 92H			
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*566/2011A					7/-	
EUROS:A:P1/CT: M. N1 1			e1*2007/46*0141*11			
Benzin			06.10.11	K	EA217801	
0001	35A0	1362				
1/F.2:bei Anhangetrieb	1995*7.2/8.2:1020 b.Ann.Bet					
*zul. Ges. Gew.d.Zuges max.	3300 kg bis 12% Steig.*S					
*max S-P1.*vw.AHK 1t.EGTG						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Rad (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)