



Ford Focus Black Magic

EZ 07/2008 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 224.995km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 75***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Black Magic [DE - Ca2 2.0 EU3, Black Magic, 2008 - 2010]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WF0XXXLUDX8R17807	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 224.995km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 145 PS (107 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 178g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Reifenschäden: Verkratzt

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Fensterheber teilweise ohne Funktion bzw. Fixiert. Radio lässt sich nicht einschalten

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelkonsole Premium
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkpilotsystem hinten
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Servolenkung, elektro-hydraulisch
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Aktives Überrollschutzsystem
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang - Typ: MTX 75
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 107 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: PITCH BLACK
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn

- | | |
|---|---|
| • Sonderlackierung | • Sport-Fahrwerk |
| • Sportsitze vorn | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen lackiert |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Wegfahrsperre |
| • Windschott | • Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung |



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











WQ517214[illegible]


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Kappe fehlt



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Delle)




Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Kratzer, Delle, Rost)



Schweller links (Kratzer, Delle, Rost)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Delle)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)