



Mazda 3 Sports-Line

EZ 03/2011 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 143.910km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 3 Sports-Line [DE - LimS5 2.0 MZR DISI EU5, Sports-Line, 2009 - 2011]		
Kategorie Limousine	FIN JMZBLA4G601240256	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.910km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 151 PS (111 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe- Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2011	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

 Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

 Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(7 mm)

Kratzer, Ohne Luft

Vorne rechts



(7 mm)

Kratzer, Ohne Luft

Hinten links



(5 mm)

Kratzer

Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

Reifenschäden: Alle vier Felgen verkratzt;

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(2 mm)

Hinten rechts



(2 mm)

3. Satz

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

 Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	90
Dach	80		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Auspuffanlage undicht;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radioanlage
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- CD-Player
- Colorverglasung
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Gute-Sicht-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Log-in-System
- Mittellarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 111 kW 16V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-hydraulisch
- Sitzheizung vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (AFS)
- CD-Wechsler (6-fach) - MP3-fähig
- Dachantenne
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Heckleuchten LED
- Instrumentenanzeige Optitron
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittellarmlehne vorn verschiebbar
- Multi-Info-Display
- Original Fahrzeug Farbe: VELOCITY RED
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sound-System BOSE

- | | |
|---|---|
| • Sport-Paket | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage (i-Stop) | • Stoßfänger Sportausführung (Wagenfarbe) |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Rad (Ohne Luft)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Ohne Luft)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Verformung)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Steinschlag)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)




Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden): Lose



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden): Druckstellen



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden): Druckstellen



Innenraum (Verschleiß)