



Ford Fiesta Ambiente

EZ 03/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 172.814km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 63***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Ambiente [DE - LimS5 1.25 EU5, Ambiente, 2011 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0JXXMPJJCA51956	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.814km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 82 PS (60 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 159.518km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	115 
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	310 
Seitenteil hinten links	205 	Seitenteil hinten rechts	595 
Motorhaube	135	Heckklappe	155
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig; Bordmappe fehlt,


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fzg. ohne Lederlenkrad
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fzg. ohne Nebelscheinwerfer
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Motor 1,25 Ltr. - 44 kW 16V KAT
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller rechts (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Hebel fehlt,



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)