



Volkswagen Caddy Life

EZ 05/2010 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 249.121km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 29***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Life [DE - Van5 1.9 TDI EU4, Life DPF, 2006 - 2010]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ2KZAX112496	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 249.121km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 176.515km	Letzter Service am 10/2021
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2010	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(2 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten rechts



(2 mm)

vehicle.damage-label.porous



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	165
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	1999	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	140	Heckklappe	150
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Geräusche: Klappern; Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür rechts
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit Verglasung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2682 mm
- Schiebetür links
- Seitenairbag vorn
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, schiebbar
- Servolenkung
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | • Airbag Fahrerseite |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Diebstahl-Warnanlage | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Federn und Stoßdämpfer verstärkt | • Frontscheibe Dämmglas |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter |
| • Klimaanlage | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










20.05.2010	0603	AGG006357	2	01	77	14800	170
M1	AC		4405	4505		1794	
WV2ZZZ2KZAX112496		2	1806	1845		1486	
VOLKSWAGEN VW				75			
2K			164	2251		2251	
ACBLSX01			1065	1200			
FM5FM5A40065B0J27G0NN1			1065	1200			
			81	3000		75	
CADDY			1500	740	5		
VOLKSWAGEN VW			195/65 R15 91T				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1			195/65 R15 91T				
Kombilimousine							
83R-05			WEISS		0/-		
EURO 4			e1*2001/116*0252*27				
Diesell			26.02.10		K	GG424529	
0002	0462	1896					
7.2/8.2-30 b.Anhängebetrieb*zul.Ges.Gew.d.Zuges max.3 600kg*FZ ist mit werkseitig montierter AHK m.spez.Fahr- dyn.Stabil.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.v 0.z.9.Ausn.VO.z.STVO*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*WW.AHK 1t.EGT6*							



[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)




Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)




Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden, Riss/Bruch)



Heckklappe (Delle, Lackschaden, Riss/Bruch)



Heckklappe (Delle, Lackschaden, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)