



Volkswagen Sharan Trendline BMT

EZ 01/2011 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 219.748km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Sharan Trendline BMT [DE - Van5 2.0 TDI BMT EU5, Trendline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ7NZBV004016	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 219.748km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 216.144km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2011	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Kerben,
Kratzer

Vorne rechts



(4 mm)

Kerben,
Kratzer

Hinten links



(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	155
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse verschlissen (Eisen): hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Stabi Gummis hinten porös ;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fensterzierleisten schwarz
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter

- | | |
|--|--|
| • Innenspiegel abblendbar | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 4-türig | • Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Sideguard) |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI | • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schiebetüren links und rechts manuell betätigt |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Abfallbehälter | • Antennen-Diversity |
| • Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player) | • Dachreling |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Frontscheibe Dämmglas |
| • Fußmatten Textil | • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) |
| • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen | • Lenkrad (Leder) |
| • Metallic-Lackierung | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Multimediabuchse MEDIA-IN | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Raucher-Paket | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sitzheizung vorn |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Kratzer, Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)




Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden): Dachhimmel hängt runter



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden): Dachhimmel hängt runter