



BMW M135 i xDrive

EZ 08/2020 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 106.168km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 29***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung M135 i xDrive [DE - LimS5 M135i EU6d-T, xDrive OPF, 2019 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN WBA7L110907G39270	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 106.168km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 306 PS (225 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 64.094km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2020	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 177g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kerben, Kratzer	Kratzer, Kerben		Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Kratzer und Kerben vorhanden, Reifen leicht beschädigt			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	170		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- BMW Live Cockpit
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremsättel lackiert)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: Connected
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours

- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckspoiler (M-Technic)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Sportdifferential
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Befestigungssystem im Kofferraum
- Original Fahrzeug Farbe: MELBOURNEROT
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 225 kW 16V
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Sportlenkung (M-Technic)
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung getönt
- USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten
- Ambiente-Beleuchtung



Sonderausstattung

- Business-Paket Professional
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Innenausstattung: Interieurleisten Illuminated Berlin
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Metallic-Lackierung Melbourne Rot
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sportsitze vorn (M-Technic)
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: On-Street Parking
- Head-up-Display
- Alarmanlage
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Comfort-Paket Professional
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- WLAN-Hotspot
- BMW Live Cockpit Professional
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar

- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Mittelarmlehne hinten
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Sitz vorn rechts mechanisch höhenverstellbar
- Lenkrad heizbar
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Trigon / Alcantara

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











08.08.20	0005	CWM000230	2	02	225/5000	250
M1	AB		4319		1799	
WBA7L110907G39270	X		1434		1600	
BMW						
F1H			177	2085	2085	
7L11			1120	1020		
DAW500MG			1120	1020		
			84	3750	71	
M135i XDRIVE					5	
BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/40 R18 92 Y			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.			225/40 R18 92 Y			
Schräghecklimousine						
715/2007*2018/183206			ROT	3/-		
EURO6;WLTP:D6;P1/C1: M, N			e1*2007/46*2018*02			
Benzin			21.02.20	K	FX5198	
0001	360G	1998				

bei Wiederrulassung

66387503

DEKRA

23. Juli 2020

Landkreis Celle

Landkreis Celle

261 25630

Karlsruher Automobilgesellschaft

Technische Daten

08.08.2020

0005

CWM000230

2

02

225/5000

250

M1

AB

WBA7L110907G39270

X

BMW

F1H

7L11

DAW500MG

M135i XDRIVE

BAYER.MOT.WERKE-BMW

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.

Schräghecklimousine

715/2007*2018/183206

EURO6;WLTP:D6;P1/C1: M, N

Benzin

0001

360G

1998

bei Wiederrulassung

MU-Prüfzettel LWB0CH26 2015 D Stuttgart

Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Hinweise:

Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.

Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.

Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.

Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im August 2027.

DEKRA

Ihr Prüflingenieur

Alexander Hartik

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. NI-5-09-0274-63 am 22.08.2025 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte

Brennanlage

11. re. 5 Ant. 7 min. Ant. Ant. min. 11. re. 11. re.

Achse 11. re. 5 Ant. 7 min. Ant. Ant. min. 11. re. 11. re.

1 11. re. 5 Ant. 7 min. Ant. Ant. min. 11. re. 11. re.

2 11. re. 5 Ant. 7 min. Ant. Ant. min. 11. re. 11. re.

3 11. re. 5 Ant. 7 min. Ant. Ant. min. 11. re. 11. re.

Abbrechung

Systemdaten Brand: 4.28.5-3

Quittung Nr. 4287000100000000

Leistungsdaten 27.04.2028

DEKRA Automobil GmbH

Hauptuntersuchung nach BGR 89 - ohne AUI

Vorgaben nach Nr. 1 Anlage VIIIa StVZO

Hauptuntersuchung nach BGR 89 - ohne AUI

Vorgaben nach Nr. 1 Anlage VIIIa StVZO

Gesamtbetrag ohne MwSt.

17,32 EUR

[illegible]


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)




Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Dach (Steinschlag)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)




Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)