



Opel Astra

EZ 01/2024 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 38.156km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra		
Kategorie Kombi	FIN VXKFCYHZTP1082599	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 38.156km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 31.086km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2024	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 135g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder)
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling silber
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistentz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Start
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch

- | | |
|--|--|
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach |
| • Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Radstand 2730 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht |
| • Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED Eco |
| • Schließ-/Startsystem Keyless Open | • Seitenairbag vorn |
| • Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflege | • Sitzverstellung vorn links (8-fach) |
| • Sitzverstellung vorn rechts (6-fach) | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug | • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display) |
| • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung | • Frontscheibe heizbar (ThermaTec) |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Opel Connect |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.01.2024	1889	AEY0008	2	1	56/1750	206
M1	AC		1474		1860	
VXKECYH2TP1082599					1483	
OPEL				70		
F			131	1980	1980	
C			1020	1030		
VH2T-621500			1020	1030		
			75	2811		
			1500	740		
ASTRA SPORTS TOURER						
PSA AUTOMOBILES (F)			205/55 R16 94V			
Fz.z. Pers. bet. b. & Sol.			205/55 R16 94V			
Kombilimousine						
715/2007*2018/183ZAP			grau/		71	
EURO6-WJP-AP-PI/C: M. N11			12.06.2023			
Diesel						
0002	35AP	1499				
****Datum zur Emissionsklasse: 30.01.2024*						

Hauptuntersuchung § 29 StvZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(7) Ergebnis: geringe Mängel

(8) Nächste HU: April 2027

Prüfplakette zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen - mit Ausnahme folgender Mängel - keine Bedenken gegen die Verkehrsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

(6) Festgestellte Mängel:
D5 2.3a Reifen - Verschleiß 1. Achse links und rechts einseitig abgefahren

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im April 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltschutzes.

(9) Es betreute Sie Herr Maumen (TUV SÜD Auto Service GmbH)

Messwerte:

Brakeentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck (bar)	Anzahl Vent (N)	Werte MIN (N)
Betriebsbremse 1. Achse	189	190	379	234	30	45.1	55
Betriebsbremse 2. Achse	165	164	329	108	40	34.9	15
Feststellbremse 2. Achse	144	151	295				

(10) Hinweise:

- Bei dem vorliegenden Fahrzeug handelt es sich um ein Seilfahrgeschäftsfahrzeug.
- Bremschleifer hinten: bitte Zustand beachten.
- Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner.
- Leistungsdatum entspricht Zeigedatum.
- Rechnung: Hauptuntersuchung mit 1. EUH nach der Vorgabe nach Art. 4 Abs. 10 StvZO.
- Hauptuntersuchung § 29 StvZO.

Untersuchung Motormanagement / Abgasreinigungssystem:

HU + AU Kombination

USt-IdNr.: DE177546595

Leistungsdatum: 28.04.2028

Gesamt: 108,00 €

Netto: 108,00 €

Brutto: 130,24 €

USt (19%): 22,24 €

Servicebestätigung

Service: ☐ Zeitscheininspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 28.12.25 km: 91086

Motoröl: FAU 9 550/5/03

Viskosität: 5 W. 30

Frostschutzmittel, Kühlmittel: 5 W. 30

Ja Nein

Batterie (Funkfernbedienung)

Pollenfilter

Luftfiltereinsatz

Kehlpennennieren

Zahnriemen

Kraftstofffilter

Getriebeöl

Bremsflüssigkeit

Reifenreparaturset

Bremsbeläge vorn/hinten

Zündkerzen

Kühlmittel

Ionenfiterelement

Kühlmittel Brennstoffzelle

Stempel und Unterschrift der Werkstatt:

Servicebestätigung

Service: ☒ Zeitscheininspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 14.02.25 km: 46322

Motoröl: Qualität: FAU 9 550/5/03

Viskosität: 5 W. 30

Frostschutzmittel, Kühlmittel: 5 W. 30

Ja Nein

Batterie (Funkfernbedienung)

Pollenfilter

Luftfiltereinsatz

Kehlpennennieren

Zahnriemen

Kraftstofffilter

Getriebeöl

Bremsflüssigkeit

Reifenreparaturset

Bremsbeläge vorn/hinten

Zündkerzen

Kühlmittel

Ionenfiterelement

Kühlmittel Brennstoffzelle

Stempel und Unterschrift der Werkstatt:

Autohaus Stäger GmbH

Filiale Esslingen

Donnerstraße 16

71730 Esslingen

Telefon: 0711/51135-0

Fax: 0711/51135-10



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)