



Volkswagen Transporter Multivan Comfortline

EZ 04/2007 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 203.814km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Comfortline [DE - Bs5 2.5 TDI DPF EU4, Multi. Comfortline, 2006 - 2009]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZ7H125904	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 203.814km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 140.788km	Letzter Service am 08/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2007	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 219g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)
Kratzer

Vorne rechts



(4 mm)
Kratzer

Hinten links



(5 mm)
Kratzer

Hinten rechts



(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	2000 
Motorhaube	140	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Schlüssel beschädigt; Heckklappendämpfer schwach;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit EDS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausführung: Multivan
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heizung im Lade-/Fahrgastraum
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Klimaanlage
- Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
- Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausführung: Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrgastraum Belüftung
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe rechts
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Karosserievariante: Normaldach
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)

• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Make-up-Spiegel links	• Make-up-Spiegel rechts
• Motor 2,5 Ltr. - 96 kW TDI	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: Grauweiß R9002
• Radstand 3000 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Rußpartikelfilter	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenantenne (Seitenscheibe)	• Scheinwerfer H4
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
• Sonnenschutzfolie für Verglasung Fahrgastraum	• Stoßfänger in Wagenfarbe
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zierleisten Stoßfänger lackiert	• Zuheizter
• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t	



Sonderausstattung


• Audiosystem: Radio Delta	• Befestigungsschienen für Dachträger
• Bodenbelag: Kunststoff (vorn und hinten)	• Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten	• Gepäckraum-Abtrennung / Trennnetz
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER)
• Multiflex-Board mit Polsterauflage	• Multifunktionsstisch
• Schmutzfänger vorn und hinten	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz drehbar, mit Armlehnen
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz	• Wärmeschutzverglasung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
D. [REDACTED]
nächste HU fällig März 2026

(1) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorsicherung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.

(2) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im März 2028.

INDEXER
Ihr Prüfingenieur
b.Bng. Johannes Langen
Tel. 0431-4001171

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Systemdatei: 2.10.10
 Lieferung Nr. 1501000000000000
 Lieferungsdatum: 22.02.2014
 DENTA Automatik GmbH 1.000

[illegible][illegible]

Service-Partner

Meister Name: **Peter Wegmann**
 Fachbereich: **130787 Borkum**
 Telefon: **04422/556 Fax 1808**

Service-Partner

Meister Name: **Peter Wegmann**
 Fachbereich: **130787 Borkum**
 Telefon: **04422/556 Fax 1808**

Service-Nachricht

Service-Nachricht vom: **23.08.2016**
 Uhrzeit: **14:28**

Service-Nachricht vom: **23.08.2016**
 Uhrzeit: **14:28**

Service-Nachricht

Service-Nachricht vom: **23.08.2016**
 Uhrzeit: **14:28**

Service-Nachricht vom: **23.08.2016**
 Uhrzeit: **14:28**

Service-Nachricht

Service-Nachricht vom: **23.08.2016**
 Uhrzeit: **14:28**

Service-Nachricht vom: **23.08.2016**
 Uhrzeit: **14:28**

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Rost)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Rost)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Rost)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Rost)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Rost)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Rost)



Beifahrtür (Kratzer, Rost, Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Rost, Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Rost, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Rost, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Rost, Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle)



Dach (Delle, Lackschaden, Rost)



Dach (Delle, Lackschaden, Rost)




Dach (Delle, Lackschaden, Rost)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)