



Volkswagen Polo United

EZ 01/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 157.085km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 47***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo United [DE - LimS5 1.2 EU4, United, 2007 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ9NZ9B013500	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.085km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(1 mm)



(1 mm)



(1 mm)



(1 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	205 	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	240 	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	145	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCD 200 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Color
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
- Nebelscheinwerfer integriert

• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Rücksitzbank / Lehne geteilt	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung
• Lautsprecher (4)	• Original Fahrzeug Farbe: SILBERBIRD



Sonderausstattung

• Metallic-Lackierung	• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










30.01.2009	0603	ALL00010 6	2	1	51/5400	167
M1	AB		3916-4012		1650	
WZWZZ9NZ9B013500		8	1452-1482		-1091	
VOLKSWAGEN, VW				50		
9N			138	1570		1570
ABSBZGX01			830	790		
FM5FM52T0901N10GG			830	790		
			075	4050		072
POLO			800	540	5	
VOLKSWAGEN-VW			165/70 R14 81T			
Fz.z. Pers.bef. b. 8 Spl.			165/70 R14 81T			
Schräghecklimousine						
70/ZZ0EWWG*2006/96B/EG						
EURO 4						
Benzin						
0001	0462	1198				
F.1/F.2+50 U. 7.2/8.2+30 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1000 BIS 8%						
STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2370KG*WVAHK LT.ETG*DATUM						
ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.01.2009*						

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)