



Mercedes-Benz 317 CDI RWD L2

EZ 03/2021 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 178.915km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 56***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 317 CDI RWD L2		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1V9076331P328787	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 178.915km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 155.401km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	80	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Ablagefach oberhalb Frontscheibe
• Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite	• Adaptives Bremslicht
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Heckantrieb
• Anzeige für Waschwasserstand	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außentemperaturanzeige	• Bremsassistent
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Pannenmanagement	• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
• Fensterheber elektrisch 2-fach	• Geräuschmaßnahme außen
• Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)	• Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad)
• Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard	• Keyless-Start
• Kindersicherung	• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
• LKW-Zulassung	• Laderaumtrennwand durchgehend
• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)	• Leuchtweitenregelung
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
• Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS	• Partikelfilter
• Radstand 3665 mm	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Tagfahrlicht |
| • Vlies-Batterie 92 Ah | • Wartungsintervall-Anzeige Assyst |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Akustik-Paket | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt |
| • Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts | • Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Holzfussboden im Laderaum | • Kamerasystem 360 Grad |
| • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) | • Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr. |
| • Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich) | • Laderaumleuchte LED |
| • Leitungskanal an Heckportal | • Leitungskanal an Seitenwand |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Markierungsleuchten seitlich |
| • Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7") | • Navigationssystem für Multimediasystem MBUX |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | • Park-Paket mit 360° Kamera |
| • Raucher-Paket | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar | • Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite |
| • Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig | • Steckdose 230V im Fahrerhaus |
| • Trittstufe Hecktür | • USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion) |
| • Wagenheber | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)