



Volkswagen Passat Sportline 4Motion

EZ 03/2010 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 226.461km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 64***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Sportline 4Motion [DE - Lim4 2.0 TDI 4Motion EU4, Sportline DPF, 2006 - 2009]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ3CZ8P066889	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 226.461km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 209.824km	Letzter Service am 07/2022
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 181g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	110	Heckklappe	115
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Andere: Fahrzeug startet nur mit booster;;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Warnleucht für Handbremse ist aktiv;;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt
- Rücksitzlehne geteilt
- Schutzleiste(n) hinten Chrom
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten Chrom
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn

- Sport-Fahrwerk
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung


- Audio-Navigationssystem RNS 300 (8 Lautsprecher)
- Audiosystem RCD 300 MP3 (Radio / CD-Player / 4 Lautsprecher)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Business-Paket
- Diebstahl-Warnanlage
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nebelscheinwerfer integriert
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Paket Le Mans
- Tagfahrlicht
- Türlautsprecher vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]A black, rectangular hard-shell carrying case for the Sony CCD-1000 camera is shown resting on a dark blue car seat. The case has a textured surface and a small Sony logo on the front. Next to the case is a set of car keys with a silver fob and a blue keychain. A red car seatbelt buckle is visible in the foreground.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Anderer Schaden): Teil fehlt



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel hängt, wurde provisorisch befestigt;



Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel hängt, wurde provisorisch befestigt;



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)