



Mercedes-Benz SLK 200 BlueEfficiency

EZ 04/2012 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe |
130.292km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 12***

Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung SLK 200 BlueEfficiency [DE - Ca2 SLK 200 CGI EU5, BlueEfficiency, 2011 - 2015]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WDD1724481F031763	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.292km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	165 	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	228 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 2-türig
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Motor 1,8 Ltr. - 135 kW CGI KAT
- Nebelscheinwerfer

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Reifendruckwarner |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Tempomat |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: FEUEROPAL |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung | • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz |
| • Kopfraumheizung (Aircarf) | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Navigationsmodul Becker MAP Pilot | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Raucher-Paket | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Sport-Fahrwerk | • Tagfahrlicht LED |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











04.04.2012	1313	BSV000594	2	01	135/5250	237
M1	AE		-146		-1817	
WDD1724481F031763	X		-307		-1470	
Mercedes-Benz						
172			151	1785	1785	
K458M0			900	955	-	
NZAAA212			910	955	-	
			011	3937	074	
SLK 200				-	2	-
Daimler (D)			215/40	R18 92Y XL		
Fz. z. Pers. bef. b. 8 Spl.			215/35	R18 92Y XL		
Kabrio-Limousine					3/-	
715/2007*692/2008A			2007/46*0548*01			
EURO5:A;PI/CI: M, N1 I			21.01.11	K	DY432462	
Benzin						
0001	35A0	1796				



1. Auswahl der Achsen	2. Antriebsachse	3. Antriebsmotor	4. Hauptantriebsmotor	5. Hauptantriebsmotor	6. Hauptantriebsmotor	7. Hauptantriebsmotor	8. Hauptantriebsmotor	9. Hauptantriebsmotor	10. Hauptantriebsmotor	11. Hauptantriebsmotor	12. Hauptantriebsmotor	13. Hauptantriebsmotor	14. Hauptantriebsmotor	15. Hauptantriebsmotor	16. Hauptantriebsmotor	17. Hauptantriebsmotor	18. Hauptantriebsmotor	19. Hauptantriebsmotor	20. Hauptantriebsmotor	21. Hauptantriebsmotor	22. Hauptantriebsmotor	23. Hauptantriebsmotor	24. Hauptantriebsmotor	25. Hauptantriebsmotor	26. Hauptantriebsmotor	27. Hauptantriebsmotor	28. Hauptantriebsmotor	29. Hauptantriebsmotor	30. Hauptantriebsmotor	31. Hauptantriebsmotor	32. Hauptantriebsmotor	33. Hauptantriebsmotor	34. Hauptantriebsmotor	35. Hauptantriebsmotor	36. Hauptantriebsmotor	37. Hauptantriebsmotor	38. Hauptantriebsmotor	39. Hauptantriebsmotor	40. Hauptantriebsmotor	41. Hauptantriebsmotor	42. Hauptantriebsmotor	43. Hauptantriebsmotor	44. Hauptantriebsmotor	45. Hauptantriebsmotor	46. Hauptantriebsmotor	47. Hauptantriebsmotor	48. Hauptantriebsmotor	49. Hauptantriebsmotor	50. Hauptantriebsmotor	51. Hauptantriebsmotor	52. Hauptantriebsmotor	53. Hauptantriebsmotor	54. Hauptantriebsmotor	55. Hauptantriebsmotor	56. Hauptantriebsmotor	57. Hauptantriebsmotor	58. Hauptantriebsmotor	59. Hauptantriebsmotor	60. Hauptantriebsmotor	61. Hauptantriebsmotor	62. Hauptantriebsmotor	63. Hauptantriebsmotor	64. Hauptantriebsmotor	65. Hauptantriebsmotor	66. Hauptantriebsmotor	67. Hauptantriebsmotor	68. Hauptantriebsmotor	69. Hauptantriebsmotor	70. Hauptantriebsmotor	71. Hauptantriebsmotor	72. Hauptantriebsmotor	73. Hauptantriebsmotor	74. Hauptantriebsmotor	75. Hauptantriebsmotor	76. Hauptantriebsmotor	77. Hauptantriebsmotor	78. Hauptantriebsmotor	79. Hauptantriebsmotor	80. Hauptantriebsmotor	81. Hauptantriebsmotor	82. Hauptantriebsmotor	83. Hauptantriebsmotor	84. Hauptantriebsmotor	85. Hauptantriebsmotor	86. Hauptantriebsmotor	87. Hauptantriebsmotor	88. Hauptantriebsmotor	89. Hauptantriebsmotor	90. Hauptantriebsmotor	91. Hauptantriebsmotor	92. Hauptantriebsmotor	93. Hauptantriebsmotor	94. Hauptantriebsmotor	95. Hauptantriebsmotor	96. Hauptantriebsmotor	97. Hauptantriebsmotor	98. Hauptantriebsmotor	99. Hauptantriebsmotor	100. Hauptantriebsmotor
-----------------------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

A black leather wallet with the words "Monte Carlo" embossed on the flap, lying next to a Mercedes-Benz car key on a black leather car seat. The key features the Mercedes-Benz logo and a red tag with the number "30".

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)