



BMW 220 d xDrive

EZ 07/2015 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 128.623km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 220 d xDrive [DE - Van5 220d EU6, xDrive Luxury Line (->11.2015), 2014 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WBA2C51030V388286	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 128.623km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 28.835km	Letzter Service am 04/2017
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(3 mm)
Kerben

Vorne rechts


(3 mm)
Kerben

Hinten links


(4 mm)
Kerben,
Kratzer

Hinten rechts


(4 mm)
vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	110	Heckklappe	125
Dach	145		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Vibrieren;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Luxury Line
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

• Karosserie: 5-türig	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Licht- und Regensensor
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel	• Nebelscheinwerfer
• Parkbremse elektrisch	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schaltpunktanzeige	• Seitenairbag hinten
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Sitze vorn mechanisch verstellbar	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Tagfahrlicht LED
• Warndreieck	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Blinkleuchten LED
• Licht-Paket	• Ambiente-Beleuchtung
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
• Leseleuchten vorn	• Leseleuchten hinten
• Gepäckraumbeleuchtung	• Chrome-Line Exterieur
• Lufteinlassblende Chrom	• Instrumententafel mit Kontrastnaht
• Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Finline	• Sitzheizung vorn
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota perforiert	• Fahrassistentz-System: Active Guard (Bremsassistent)
• Original Fahrzeug Farbe: MEDITERRANBLAU METALLIC	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel-Paket	• Convenience-Paket
• Dachreling Aluminium satiniert	• Fzg. ohne Modell-Schriftzug
• Fzg. ohne Schriftzug Kotflügel vorn	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Kraftstofftank: vergrößert
• Metallic-Lackierung	• Multifunktion für Lenkrad
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Reserverad als Notrad
• Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)	• Servolenkung Servotronic
• Sitze hinten mechanisch verstellbar	• Sportsitze vorn
• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt	• Heckklappenbetätigung automatisch
• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)	• Heckleuchten LED


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)




Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)