



Audi A3 Sportback

EZ 06/2010 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 184.429km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.6 EU4, Attraction, (Facelift) 2008 - 2010]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8P3AA178187	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 184.429km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 160.271km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2010	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	1350 	Beifahrertür	215 
Kotflügel vorne links	240 	Kotflügel vorne rechts	185 
Türe hinten links	275 	Türe hinten rechts	195 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	215 
Motorhaube	200 	Heckklappe	210 
Dach	230 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Schlüssel lässt sich im Zündschloss nicht drehen. Zentralverriegelung ohne Funktion.

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Frequenz
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Perlglanz
- Karosserie: 4-türig
- Lenkgetriebe - Generation II
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS



Sonderausstattung

- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer integriert
- Sonderlackierung Ibis-Weiß
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Service-Nachweise		Nachweise 25	
Audi LongLife Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☒ Inspektion		Audi LongLife Service: Ja / Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion	
Audi Inspektions Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☒ Inspektion		Audi Inspektions Service: Ja / Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion	
Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☒ Bremsflüssigkeit ☐ Luftfilter ☐ Zündkerzen ☐ Kraftstofffilter ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multigrade Öl ☐ Zahnriemen		Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Luftfilter ☐ Zündkerzen ☐ Kraftstofffilter ☒ Staub- und Pollenfilter ☐ Multigrade Öl ☐ Zahnriemen	
km Stand: 15.659 Rechnungsnummer: 15.659 Mobilitätsgarantie bei: Audi München GmbH Anzeige Service: SD954 Audi-Motorteile 16 80916 München Telefon +49 89 12 93 60 Telefax +49 89 12 93 60 E-Mail: service@audi.de Datum, Stempel des Audi Betriebs: 22.08.2011		km Stand: 16.740 Rechnungsnummer: 16.740 Mobilitätsgarantie bei: Audi München GmbH Anzeige Service: SD954 Audi-Motorteile 16 80916 München Telefon +49 89 12 93 60 Telefax +49 89 12 93 60 E-Mail: service@audi.de Datum, Stempel des Audi Betriebs: 14.9.2011	

Gewährleistungsnachweis	
 Audi 133/21150 Audi-Zentrale Audi AG Audi-Motorteile GmbH 80916 München 80916 München	
Datum der Auslieferung	Stempel des ausliefernden Audi Betriebes
Fahrzeugkennzeichen: ① Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. ② Typ, Motorleistung, Getriebe, Herstellungsmonat/-jahr ③ Motor- und Getriebekennbuchstaben ④ Lack-Nr., Innenverkleidungs-Nr. ⑤ Mehrerstattungs-Nr. ⑥ Verbrauchswerte ¹⁾ : innerorts, außerorts, kombiniert (l/100km); CO ₂ -Emission ²⁾ : kombiniert (g/km)	
① WAUZZZ 8P 3 AA178187 ② 8PA AA4 2124595-4 ③ A3 Sportback 1.6 R4 ④ 75 kW 165 05/10 ⑤ BSE --- LUN ⑥ LY9C/LY9C NSG/16	
⑦ EOA 740 4UE 6XC 5SL 5RU ⑧ 1KD J1L 1ZF 1AT ⑨ 3FA UAO 643 5MC 7X0 4R4 ⑩ FOA 8CU 0YE L11 ⑪ T53 3N2 580 U1A X0A 1N3 ⑫ 2PG 801 900 825 1H6 ⑬ 700 C3L 7K0 4X3 ⑭ 3L1 4KC 3YD 4K4 SD1 ⑮ 1SA UG3 0GG 0G1 4GF	
⑯ 9.5 5.4 6.9 164	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Rücklicht (links) (Blind)



Rücklicht (rechts) (Blind)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)