



Volkswagen Transporter Multivan Comfortline

EZ 12/2005 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 424.128km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 18***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Comfortline [DE - Bs5 2.5 TDI EU3, Multivan Comfortline, 2006 - 2006]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZ6H064299	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 424.128km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 174 PS (128 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.459 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 220g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(3 mm)

Kratzer

Vorne rechts



(3 mm)

Kratzer,
Kerben,
Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer und Kerben

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	160	Heckklappe	150
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit EDS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausführung: Multivan
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heizung im Lade-/Fahrgastraum
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausführung: Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe rechts
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Karosserievariante: Normaldach
- Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Make-up-Spiegel links

• Make-up-Spiegel rechts	• Motor 2,5 Ltr. - 128 kW TDI
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• Multifunktionstisch
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
• Radstand 3000 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenantenne (Seitenscheibe)
• Scheinwerfer H4	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
• Sonnenschutzfolie für Verglasung Fahrgastraum	• Stoßfänger in Wagenfarbe
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zierleisten Stoßfänger lackiert	• Zuheizung
• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Audio-Navigationssystem RNS mit Farbdisplay
• Bodenbelag: Kunststoff (vorn und hinten)	• Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
• Fahrwerk tiefergelegt	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
• Lackierung: Metallic-Lackierung	• Lenkrad mit Multifunktion
• Nebelscheinwerfer	• Regensensor
• Sport-Fahrwerk	• Stabilisatoren verstärkt
• Vorbereitung Mobiltelefon/Handy	• Wärmeschutzverglasung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









20.12.05	0603	ABX000141	2	01	128 / 3500	188
M1	AF		4890-4989		1904	
WV2ZZZ7HZ6H064299		3	1929-1969		2274-2490	
VOLKSWAGEN, VW			-	100	-	
7HM			224	3000	3000	
MD50AXEX0			1575	1500	-	
300NFM6A50316V			1575	1500	-	
-			75	2625	74	
MULTIVAN			2500	750	7	
VOLKSWAGEN-VW			215/65R16C102H			
Fz.z.Pars.bef.b. 8 Spl.			215/65R16C102H			
Mehrzweckfahrzeug			-			
70/220*2003/76A			GRAU		7/-	
98/69/EG III:A			e1*2001/116*0218*10			
Diesel			29.09.05	K	DC7462	
0002	0451	2461				
F.1/F.2:*100 u.7.2/8.2:*55			b.Anhängebetrieb*zul.Ges-			
w.d.Zuges max.5200kg*S.1:max.S-Pl.*ww.AHK lt.ETG*						

A black, textured, zippered pouch is open, revealing its contents. Inside, there is a spiral-bound notebook with a white cover and blue accents, a black pen, and a set of keys. The pouch is resting on a car seat with a red and grey patterned fabric.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



Dach (Kratzer, Delle)



Dach (Kratzer, Delle)



Dach (Kratzer, Delle)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Anderer Schaden, Wassereintritt): Dachhimmel hängt



Innenraum (Anderer Schaden, Wassereintritt): Dachhimmel hängt



Innenraum (Anderer Schaden, Wassereintritt): Dachhimmel hängt



Innenraum (Anderer Schaden): Fehlt



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)