



Mercedes-Benz 111 CDI lang

EZ 06/2019 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 127.158km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 111 CDI lang [DE - Kb5 111 CDI EU6, Kombi Lang (A2) (M1) Tourer Edition, 2015 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WDF4157031U243146	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.158km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 115g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Reifen abgefahren;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	215 	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	240 	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	145
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Reparierter Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach in Schiebetür
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar)
- Außentemperaturanzeige
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachverkleidung bis B-Säule
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Interieur-Paket Chrom
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- BlueEfficiency-Paket
- Dachreling mit integriertem Grundträger
- Dachverkleidung vorn und hinten
- Drehzahlmesser
- Exterieur-Paket Chrom
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenspiegel
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage

• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Lack-Paket
• Lenkrad (Leder)	• Motor 1,5 Ltr. - 81 kW CDI KAT
• Nebelscheinwerfer	• Parktronic-System (hinten)
• PKW-Zulassung	• Radiovorbereitung
• Radstand 2697 mm	• Regen-/Lichtsensoren
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reiserechner
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum / Schiebetür vorn, elektr.
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzheizung vorn rechts
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß)
• Tagfahrlicht	• Teppichboden im Fahrgastraum
• Teppichboden im Laderaum	• Warmluftkanal zum Fahrgastraum
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zusatzheizung	• Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
• Sitzheizung vorn links	• Original Fahrzeug Farbe: DRAVITSCHWARZ



Sonderausstattung

- | | |
|--|-----------------------|
| • Audio-Navigationssystem | • Metallic-Lackierung |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)