



Volkswagen Golf Plus Style

EZ 06/2011 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 132.934km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Style [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Style, 2011 - 2012]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ1KZCW503457	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 132.934km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 69.715km	Letzter Service am 07/2020
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2011	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Anderer Schaden

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer, Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	140	Heckklappe	210 
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Beim Geräusch: Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Fahrzeugschlüssel beschädigt;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Dachreling silber
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED

- | | |
|--|--|
| • Heckscheibenwischer | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 4-türig |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kühlergrill schwarz mit Chromleisten | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn | • Mittelarmlehne |
| • Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Pedale Edelstahl / Aluminium-Design |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Rücksitzbank / Lehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze: Komfortsitze vorn |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Verglasung grün / hinten schwarz getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Winter-Paket | • Zentralverriegelung |
| • Antennen-Diversity | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Sitzheizung vorn | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Feuerlöscher |
| • Gepäckraumboden höhenverstellbar | • Gepäckraumboden teilbar |
| • Laderaumboden variabel und herausnehmbar | • Metallic-Lackierung |
| • Style-Plus-Paket (Orlando) | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik |
| • Sport-Fahrwerk | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Teil I	27.06.11 0603 AQK000519 M1 WVWZZZ1KZCN503457 X VOLKSWAGEN, VW 1KP ACCBZBX0 FM6FM6AJ0Q9N7MGN1 GOLF PLUS VOLKSWAGEN-VW Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl. Kombi 715/2007*692/2008F EURO5;F;PI/CI; M, N1 I Bentlin 0001 35F0 1197 F.1/F.2:*30 u. 7.2/8.2:*40 b. Anhangetrieb*0.1:1500 t is 0% Steig.*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.3150kg*Fahrzeug i et mit Anh.kuppl. werkseitig verbaut und M.spaz.Fahrze yn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp. 100 km/h gem.3.Aend. 0.z.9.Ausen.Vo.z.STVO*zul.Ges.-Gew.d.Zuges an 0% Steig. max.3450kg*ww.AHX 1t.EGTG*	2 01 77 /5000 188 4204-4299 1759 1565-1641 1356 75 139 1920 1920 990 980 990 980 76 3750 69 1200 670 5 195/65 R15 91T 195/65 R15 91T 7/- e1*2001/116*0304*25 29.04.11 X EZ612674
--------	--	--

[illegible]A collection of Volkswagen documents and a leather wallet. The documents include a 'Serviceplan' (Service Plan) with a green stripe, a 'PCD 316' (Passenger Card) with an orange stripe, and a 'Wartungsanleitung' (Maintenance Manual) with a blue stripe. Each document features a circular embossed logo. A black leather wallet with a silver VW logo is also visible. A set of keys with a pink fob and a black fob is placed next to the wallet. The items are resting on a dark fabric with a repeating geometric pattern.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Anderer Schaden): Vlies Batterie beschädigt



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Verformung, Rost)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Verformung, Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)




Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden): Fahrzeugschlüssel beschädigt