



Citroën Berlingo Attraction

EZ 08/2014 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 179.109km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 57***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroën	Typ/Verkaufsbezeichnung Berlingo Attraction [DE - Van4 1.6 VTi 95 EU5, Attraction, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Van	FIN VF77J5FK0EN535544	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 179.109km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 98 PS (72 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 155g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	200	Heckklappe	150
Dach	125		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)