



Seat Leon FR

EZ 10/2013 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 114.106km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 01***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon FR [DE - Cp3 1.4 TSI EU5, FR Start&Stop, 2013 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN VSSZZZ5FZER031047	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 114.106km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 108.000km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer, Gebrauchsspuren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	2000 
Motorhaube	160	Heckklappe	150
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablage-Paket
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)

• Lenkrad mit Multifunktion	• Modellvariante CO2-optimiert (Ecomotive)
• Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI	• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
• Reifen-Reparaturset	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• SEAT Media-System Touch Colour	• Seitenairbag
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sport-Fahrwerk FR / Cupra	• Sportsitze vorn
• Sprachsteuerungs-System	• Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
• Steckdose (12V-Anschluß) vorn	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links	• Original Fahrzeug Farbe: ROJO EMOCION



Sonderausstattung

• Außenspiegel lackiert	• Comfort-Paket 2
• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch	• Scheinwerfer LED
• Winter-Paket	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)




Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)




Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)




Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)