



Opel Astra Elegance

EZ 06/2023 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 14.850km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 94***
Fahrzeug aufgenommen am: 02.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Elegance [DE - LimS5 1.2 Turbo EU6e, Elegance, 2022 - 2023]		
Kategorie Limousine	FIN VXKFPHNPLP1015866	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 14.850km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2023	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 127g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Rost



(5 mm)

Rost

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiosystem Multimedia
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Dach Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenten-System: Frontkollisionswarnung
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Nebelscheinwerfer LED
- Radstand 2675 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem

- | | |
|---|--|
| • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e |
| • Scheinwerfer LED Eco | • Schließ-/Startsystem Keyless Open |
| • Seitenairbag vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Bremsassistent |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Opel Connect |
| • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) | • Sitzverstellung vorn rechts (6-fach) |
| • Sitzverstellung vorn links (8-fach) | • Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung) |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Keyless Start | • Original Fahrzeug Farbe: Jade Weiss/Arktis Weiss |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Kraftfahr- du

Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 14.06.25 km

Motoröl: 5 W-30

Qualität: 5 W-30

Viskosität: 5 W-30

Fröschschutzmittel, Kühlmittel: 5 W-30

Ja Nein

☐ Batterie (Funktenbedingung)

☐ Polentfernt

☐ Luftfiltereinsatz

☐ Keilriemenleinen

☐ Zahnriemen

☐ Kraftstofffilter

☐ Getriebeöl

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Refenreparatur

☐ Bremsdrücke vorn/hinten

☐ Zündkerzen

☐ Kühlmittel

☐ Ionentfilterelement

☐ Kühlmittel Brennstoffzeile

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 14.06.25 km

Motoröl: 5 W-30

Qualität: 5 W-30

Viskosität: 5 W-30

Fröschschutzmittel, Kühlmittel: 5 W-30

Ja Nein

☐ Batterie (Funktenbedingung)

☐ Polentfernt

☐ Luftfiltereinsatz

☐ Keilriemenleinen

☐ Zahnriemen

☐ Kraftstofffilter

☐ Getriebeöl

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Refenreparatur

☐ Bremsdrücke vorn/hinten

☐ Zündkerzen

☐ Kühlmittel

☐ Ionentfilterelement

☐ Kühlmittel Brennstoffzeile

Stempel und Unterschrift
der Werkstatt

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Rost)



Rad (Rost)




Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)