



Skoda Karoq Ambition

EZ 12/2019 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 65.615km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 08***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Karoq Ambition [DE - SUV5 1.5 TSI ACT EU6d-T, Ambition OPF, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBJR7NU5L2021739	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 65.615km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 38.000km	Letzter Service am 01/2022
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 149g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer,
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	190 	Heckklappe	200 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Bremsassistent
- Dachhimmel grau
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistentz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Graphit Grau
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

• Karosserie: 5-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Knieairbag Fahrerseite	• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Kopf-Airbag-System	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leseleuchte
• Maxi-DOT Display	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
• Multifunktionsanzeige	• Netzprogramm im Kofferraum
• Notrufsystem	• Original Fahrzeug Farbe: SEDA QUARTZ/QUARTZ GREY
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2638 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Grau
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• Verglasung getönt	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung Vorbereitung	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Leuchtweitenregelung	• Metallic-Lackierung
• Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht	• Scheinwerfer LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sitzheizung vorn
• Stahlfelge 3,5x18 (Notrad)	• Tagfahrlicht LED


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung)




Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)