



Mini Clubman One

EZ 02/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 98.858km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman One [DE - LimS3 One 1.2 EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WMWXN710003A65663	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 98.858km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2023 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 52.963km	Letzter Service am 09/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knartschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
• Außentemperaturanzeige	• Bremsenergierückgewinnung
• Dach Wagenfarbe	• Drehzahlmesser
• Dynamische Bremsleuchte	• Elektron. Bremskraftverteiler
• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	• Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
• Getränkehalter	• Griffleiste Heckklappe, Schwarz matt
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
• Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter	• Karosserie: 3-türig
• Kopfstützen	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Motor 1,2 Ltr. - 75 kW 12V
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
• Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 4-Sitzer
• Sitze vorn mechanisch verstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Türgriffe innen verchromt	• Uni-Lackierung
• Warndreieck	• Zentralinstrument mit LED-Ring
• Dachspoiler	• Fensterheber elektrisch vorn

- | | |
|---|---|
| • Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) |
| • USB-Schnittstelle | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home) |
| • Bremsassistent | • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) |
| • Dynamische Traction Control (DTC) | • Elektron. Sperrdifferential |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag vorn | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Tagfahrlicht |
| • Getriebe 6-Gang | • Servolenkung Servotronic |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display) | • Ausstattungs-Paket: Pepper |
| • Außenspiegel verchromt | • Außenspiegel-Paket |
| • Chrome-Line Exterieur | • Dachhimmel Anthrazit |
| • Excitement-Paket | • Fußmatten Velours |
| • Innenausstattung: Chrome-Line | • Innenausstattung: Color-Line |
| • Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Laderaumboden variabel | • Leseleuchten vorn |
| • Licht-Paket | • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich |
| • Zentralinstrument mit LED-Ring | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Licht- und Regensensor | • Armauflage vorn |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder-Kombination Black Pearl | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | • Bordcomputer |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle | • MINI Connected (Schnittstelle) |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Nebelscheinwerfer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Dach (Kratzer, Lackschaden)




Dach (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Wassereintritt)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)