



Mazda 5 2.0 CD Active

EZ 08/2010 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 305.562km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 5 2.0 CD Active [DE - Van5 2.0 CD DPF EU4, Active, (Facelift) 2009 - 2010]		
Kategorie Van	FIN JMZCR19R600373675	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 305.562km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 290.628km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe, Einzelsitze faltbar / versenkbar
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Armlehne hinten außen
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- CD-Player
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leuchtweitenregelung
- Mittelkonsole mit Getränkehalter
- 2. Sitzreihe, Sitz rechts mit Tragenetz / Ablagefach
- 3. Sitzreihe, Einzelsitze faltbar / versenkbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kraftst.-Vorwärmung (Diesel)
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege

- | | |
|---|---|
| • Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Diesel KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: GALAXY GREY | • Rußpartikelfilter |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schmutzfänger vorn | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sitzausstattung: 7-Sitzer |
| • Sitzheizung vorn | • Styling-Paket |
| • Travel-Paket | • Trend-Paket |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zentralverriegelung mit Schließfunktion für Fenster | |




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












20.08.2010	7118	AAT00013	02	01	0105/03500	196
M1	AF		04505	04565	1745	1755
JMZCR19R600373675	2		1615	1665	01610	
MAZDA				00075		
CR1			0159	002250	002250	
19R			01120	01205		
6			01120	01205		
MAZDA 5			78	02625	72	
MAZDA (J)			01400	0600	007	
FZ. B. PERS. BEF. B. 8 SPL.			205/55R16 91V			
MEHRECKFAHRZEUG			205/55R16 91V			
70/220*2003/76B						
EURO 4						
DIESEL						
0002	0462	01398				
D. 1:1600 BIS 91. STIG. DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.0						
6.2010*STUFE PM5, AB 20.08.2010*						



Nächste Wartung			
Alle 20.000 km oder 12 Monate (je nachdem, was zuerst kommt)			
Die Herstellergarantie oder die Deckung der Neuwagen-Anschaffungsgarantie kann erlöschen, wenn die vorgesehenen Wartungsintervalle nicht nach Herstellervorgabe eingehalten werden.			
340.000 km / 212.500 Meilen / 17. Jahr			
310628 km oder 14/08/2026 (je nachdem, was zuerst kommt)			
Serviceleistungen	Auftragsdaten	km-Stand	Wartung durchgeführt
MMD, Auto-Schwemmer GmbH Weissenbrunner Hauptstraße 18/20 DE - 91227 Leinburg-Weissenbrunn +4991871578	14/08/2025	290628 km	320.000 km / 200.000 Meilen / 16. Jahr Karosserie-Inspektion
MMD, Auto-Schwemmer GmbH Weissenbrunner Hauptstraße 18/20 DE - 91227 Leinburg-Weissenbrunn +4991871578	12/08/2024	270997 km	300.000 km / 187.500 Meilen / 15. Jahr Karosserie-Inspektion
MMD, Auto-Schwemmer GmbH Weissenbrunner Hauptstraße 18 DE - 91227 Leinburg-Weissenbrunn +4991871578	10/08/2023	253417 km	280.000 km / 175.000 Meilen / 14. Jahr Karosserie-Inspektion



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)




Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden)




Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)