



Volkswagen Transporter FWD lang Doppelkabine

EZ 07/2019 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 202.248km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 92***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter FWD lang Doppelkabine [DE - PrDK4 2.0 TDI EU6, 2016 - 2019]		
Kategorie Pritschenwagen	FIN WV1ZZZ7JZKX027431	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 202.248km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 176g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	230 	Türe hinten rechts	700 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	220 	Heckklappe	-
Dach	240 		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Kühlmittel leuchtet auf. ; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

ZV ohne Funktion.


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, mit Bügel, links
- Außenspiegel mit Bügel
- Dachverkleidung Himmel Komfort im Fahrerhaus
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach abschließbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 84 kW TDI
- Radstand 3400 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Tagfahrlicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, mit Bügel, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr)
- Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion) | • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket |
| • Doppeltonfanfare | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Haltegriffe A-Säulen |
| • Heckscheibe heizbar | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • Lautsprecher (2) | • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder | • Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












03.07.2019	0603	BGG 02246	02	01	0084	03200	153
N1	BA		05500		1994		
VW1ZZZ7JZKX027431	2	1960	001817	002080			
VOLKSWAGEN VW			00100				
ZJO			0179	002800	002800		
PCX1B280X0			01600	01550			
LDPM5221116NVR237MMQ3SL			01600	01550			
			078	02075	073		
TRANSPORTER			02200	0750	000		
VOLKSWAGEN VW			20545 R16C 1071				
FZ2.GU.GEF. B. 3.5 T			20545 R16C 1071				
LASTKRAFTWAGEN							
715/2007*2015/45Y							
EURO6 Y/PI/CL N1 III, N2							
DIESEL							
D002	36Y0	01958					
E 1/F 2+0 U. 7.2/8.2+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*O. 1.2500 BIS							
8% STEIG*TECHN.ZUL.GES.MASSE D/UGKOMBINATION 4900KG							
*BIS 8% STEIG. 5200*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK. ESP							
M. SPEZ. FAHRDYN. STABIL. SYST. F. ANH. BETRIE. TEMP. 100 KMH							
GEM. 3. AEND. VO. Z. 9. AUSN. VO. Z. ST VO. HOHE BIS 2191*STUFE P							
MK 4 AB TAG ERSTZUL. *WW.AHK.LT.EGTG*							




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Verformung, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)