



Kia Sportage Vision 2WD

EZ 08/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 147.005km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sportage Vision 2WD [DE - SUV5 2.0 CRDi EU6, Vision 2WD, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN U5YPH813AGL144994	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.005km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 133.680km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	205 	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	195 	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	115		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer angehender Dieselpartikelfilterschaden ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|---|---|
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten | • Laderaumabdeckung |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Luftausströmer im Fond mitte |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CRDi KAT | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: (D5U) SANDBEIGE MET. |
| • Radstand 2670 mm | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS) | • Rußpartikelfilter |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) | • Türgriffe außen verchromt |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Unterfahrschutz vorn |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| • Automatisches Antibeschlag-System | • Einparkhilfe vorn |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Komfort-Paket | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-Lackierung | • Scheibenwischer mit Regensensor |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)