



Skoda Roomster Active+

EZ 07/2014 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 104.593km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 66***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Roomster Active+ [AT - Van5 1.2 HTP EU5, Active+, 2014 - 2015]		
Kategorie Van	FIN TMBNM25J4F5008279	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 104.593km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 42.402km	Letzter Service am 09/2020
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(1 mm)

(1 mm)

(2 mm)

(2 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	115	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling
- Doppeltonfanfare
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Funktions-Paket
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modelljahr 2011
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer integriert
- Original Fahrzeug Farbe: Mato-Braun Metallic
- Radstand 2608 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

- | | |
|--|--|
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Stone | • Sitzsystem im Fond (Varioflex) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn |
| • Tagfahrlicht abschaltbar | • Textilfussmatten |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Metallic-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Reserverad als Notrad |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Wasserstandsanzeige SRA / SWA |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)