



Nissan Patrol GR Basis

EZ 11/2001 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 264.828km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Patrol GR Basis		
Kategorie Geländewagen	FIN JN1TESY61U0008549	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 264.828km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2024 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 158 PS (116 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.953 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2001	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 8	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 287g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 10.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(9 mm)



(9 mm)



(9 mm)



(9 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	175 
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	100	Heckklappe	145
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Geräusche Servopumpe;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämpfer ohne Funktion



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämpfer ohne Funktion



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Rost, Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Delle)



Heckklappe (Delle, Verformung, Rost)



Heckklappe (Delle, Verformung, Rost)



Heckklappe (Delle, Verformung, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)