



Opel Grandland 1.2 48V Mild-Hybrid 107 kW GS

EZ 07/2025 | Geländewagen | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 1.616km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Grandland 1.2 48V Mild-Hybrid 107 kW GS [DE - SUV5 1.2 Mild-Hybrid EU6e, GS, 2025 - 2026]		
Kategorie Geländewagen	FIN VXKKAHPY6S6030813	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 1.616km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Noch kein Service fällig	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2025	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 128g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(8 mm)



(8 mm)



(8 mm)



(8 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	85	Heckklappe	-
Dach	165 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi (16" Touchscreen-Farbdisplay)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - Doppelkupplungsgetriebe (6-Stufen, Hybrid)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten Seitentüren (Eco Kuppel-LED)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Motor 1,2 Ltr. - 100 kW (System: 107 kW) Mild-Hybrid
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten LED
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchten vorn (Eco Kuppel-LED)
- Mild-Hybrid 107 kW (Motor 1,2 Ltr. - 100 kW)
- Otto-Partikelfilter (OPF)

- | | |
|--|------------------------------------|
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Radstand Standard |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht | • Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schließ-/Startsystem Keyless Open | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung) | • Tagfahrlicht LED |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Automatische Umluft-Control | • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent) |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LPA) mit halbautonomen Spurwechselassistent (HIA) | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent |
| • Frontscheibe heizbar (ThermaTec) | • Head-up-Display |
| • Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik | • Kamerasystem 360° |
| • Sonderlackierung Brillant | • Tech-Paket 1 |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











22.07.2025	2525	40000195	2	01	100/55R16	201
NI	1A		4050			1085
UXXKAPV65603013	1		1061			1075
OPEL				80		
N			124	2120		2120
A			1200	1300		
HPV1-STANZO			1200	1300		
			70	3325	67	
GRANDLAND			850	750	5	
Stellantis (F)			225/55	R19 103V		
F. I. Petrol S. R. L.			225/55	R19 103V		
Mercedes-Benz						
71512007*2023144566			WE155		07-	
EURO6 WLTP: 17.1/11.1/6.1			02*2018/858*0004*08			
Hybrid			26.03.2025	M	HK052932	
0000	M	1010	1199			

[illegible]