



Hyundai i40 blue Trend

EZ 12/2016 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 151.731km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 99***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i40 blue Trend [DE - Kb5 1.7 CRDi EU6, Trend Blue, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN KMHLC81UAGU129041	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.731km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 141 PS (104 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.685 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,
Rost



(5 mm)

Kratzer, Rost



(5 mm)

Kratzer,
Rost



(5 mm)

Kratzer, Rost



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 6 Lautsprecher	• Abbiegelicht
• Ablage tasche an Vordersitzlehnen	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Aktive Kopfstützen vorn
• Alarmanlage mit Fernbedienung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Automatische Türverriegelung (Dead Lock)	• Außenspiegel asphärisch
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel lackiert	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bluetooth-Schnittstelle	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Dachreling
• Dachspoiler	• Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
• Einstiegsleisten verchromt, beleuchtet	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Fußraumbeleuchtung
• Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)

• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter vorn
• Gurtstraffer	• Handschuhfach beleuchtet
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Hochtöner
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage	• Knieairbag
• Kopf-Airbag-System	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Modellpflege	• Modellvariante CO2-optimiert (Blue / Blue Drive)
• Motor 1,7 Ltr. - 104 kW CRDi KAT	• Nebelscheinwerfer LED
• Original Fahrzeug Farbe: CREAMY WHITE	• Parkbremse elektrisch (EPB)
• Projektor-Scheinwerfer	• Radzierkappen
• Reifen-Reparaturkit	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheibenwischerenteiser vorn
• Seitenairbag vorn	• Seitenaufprallschutz
• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	• Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe außen Wagenfarbe (mit Chromleiste)
• Türgriffe innen verchromt	• Verglasung getönt
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zigarettenanzünder	



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Steinschlag, Rost)



Türe hinten rechts (Steinschlag, Rost)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Rücklicht (links) (Undicht)



Schweller rechts (Steinschlag, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost, Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Wassereintritt)



Innenraum (Wassereintritt)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)