



Honda Accord Lifestyle

EZ 09/2012 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 96.478km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 08***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Honda	Typ/Verkaufsbezeichnung Accord Lifestyle [DE - Kb5 2.0 EU5, Lifestyle, (Facelift) 2011 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN JHMCW1780DC200208	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.478km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 86.475km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anzeigeeinstrumente mit Durchlichttechnik
- Audiosystem: Sound-System Premium (Radio/CD-Player inkl. CD-Wechsler 6-fach integriert)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (ACL) und Fernlichtassistent (HSS)
- Colorverglasung
- Einparkhilfe elektronisch
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung und Einschaltautomatik (Rückwärtsgang)
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: Adaptive elektr. Servolenkung (Motion Adaptive Electric Power Steering)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- | | |
|--|---|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leuchtweitenregelung | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Motor 2,0 Ltr. - 115 kW KAT | • Multi-Info-Display (i-MID) |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Reifen-Reparaturset | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen verchromt | • USB-Schnittstelle |
| • Verglasung getönt | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung | • Elektr. Bremskraftverteilung |
| • CD-Wechsler | • Sound-System |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HSS) | • Adaptives Kurvenlicht |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Klimaautomatik |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
- Original Fahrzeug Farbe: POLISHED METAL M.



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)