



Citroen Berlingo L1 Proline

EZ 03/2016 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 185.807km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung Berlingo L1 Proline [DE - Ka4 1.6 HDi 90 FAP EU5, L1 Proline, (Facelift) 2016 - 2016]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VF77B9HF0GJ575312	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 185.807km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 152.046km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach über den Sonnenblenden
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Bodenbelag Vinyl
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW HDi FAP
- Park-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schiebetür rechts ohne Fenster
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts mechanisch verstellbar
- USB-Anschluss
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Connecting-Box (Universal-Schnittstelle)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Leseleuchten vorn
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE
- Radstand 2728 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Schutzleisten breit (PVC)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verkleidung im Laderaum

- Warnanlage für Sicherheitsgurte

- Wegfahrsperre

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Klimaanlage

- Laderaumtrennwand halbhoch (Gitter und Durchreiche)
mit Schall- und Wärmedämmung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









WARTUNGSNACHWEIS

Datum: 26.07.2013 km: 227039
 Normale Betriebsbedingungen ☐ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
 Stempel der überprüfenden Werkstatt

Nächste Wartung* bei km bzw. am

Datum: 29.07.2013 km: 241057
 Normale Betriebsbedingungen ☐ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
 Stempel der überprüfenden Werkstatt

Nächste Wartung* bei km bzw. am

Datum: 01.08.2013 km: 250000
 Normale Betriebsbedingungen ☐ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
 Stempel der überprüfenden Werkstatt

Nächste Wartung* bei km bzw. am

Datum: 04.08.2013 km: 255000
 Normale Betriebsbedingungen ☐ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
 Stempel der überprüfenden Werkstatt

Nächste Wartung* bei km bzw. am

WARTUNGSNACHWEIS

Datum: 04.04.2014 km: 54600
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

BS-Autoservice GmbH
 Stempel der überprüfenden Werkstatt

Nächste Wartung* bei km bzw. am

Datum: 04.05.2014 km: 77730
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

BS-Autoservice GmbH
 Stempel der überprüfenden Werkstatt

Nächste Wartung* bei km bzw. am

Datum: 05.2011 km: 40500
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

BS-Autoservice GmbH
 Stempel der überprüfenden Werkstatt

Nächste Wartung* bei km bzw. am

Datum: 20.06.2012 km: 109280
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

BS-Autoservice GmbH
 Stempel der überprüfenden Werkstatt

Nächste Wartung* bei km bzw. am




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)