



BMW 118 d Advantage

EZ 06/2017 | Coupé | Diesel | Automatikgetriebe | 150.160km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 118 d Advantage [DE - LimS3 118d EU6, Advantage, 2015 - 2017]		
Kategorie Coupé	FIN WBA1W510305F61360	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 150.160km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 139.669km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	215 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	135	Heckklappe	120
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Regensensor
- Advantage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Design- und Ausstattungslinie Advantage
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verstellbar

• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel	• Nebelscheinwerfer
• Park-Distance-Control (PDC)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Seitenairbag vorn
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
• Tagfahrlicht LED	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Business	• Fzg. ohne Modell-Schriftzug
• Multifunktion für Lenkrad	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzheizung vorn	• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)