



Mercedes-Benz B 180

EZ 09/2015 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 134.891km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 99***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 180 [DE - Van5 B 180 EU6, Urban, (Facelift) 2014 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WDD2462421N134072	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 134.891km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 84.808km	Letzter Service am 07/2021
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Ungleichmäßig abgefahren	Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren, Kerben		Kratzer, Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	106	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	115
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Anhang/Gutachten; Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig; Service fällig + Serviceheft nicht digital gepflegt, Gepäckraumrollo gerissen - erneuern, Heckklappe, potentieller Wassereintritt - prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich, Stoßfänger vorn rechts unten, Kratzer mit Materialabtrag - Smart Repair, Streifschaden vorn links, instandsetzen und lackieren, Tür hinten links, Dellen - drücken, Stoßfänger hinten deformiert, instandsetzen und lackieren, Anstoßschaden rechts, Kotflügel rechts, Delle - drücken, Vorderachse, Profilflanken abgefahren, Achsvermessung, Unterfahrschutz vorn links gebrochen - erneuern, Seitenwand links, Delle - drücken, 2. Fahrzeugschlüssel, COC - Papiere, 1.Achse links 205/50/ZR17 93W, 1.Achse rechts 205/50/ZR17 93W

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abgasanlage 2-flutig
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten

- | | |
|---|---|
| • Feststellbremse elektrisch | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT | • Getränkehalter vorn (doppelt) |
| • Infotainment-System: Mercedes me connect | • Innenausstattung: Zierteile Segel-Optik |
| • Innenhimmel schwarz | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaanlage |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Komfort-Fahrwerk (Agility Control) |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Lastenverankerung / Verzurrösen | • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Mercedes-Benz Notrufsystem |
| • Modellpflege | • Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT |
| • Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER | • Parameterlenkung |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reiserechner |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Sitze vorn neigungsverstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond |
| • Tagfahrlicht LED | • Tempomat |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Bereifung mit Notlaufsystem |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Gepäckraum-Paket | • Lenkrad (Leder / 3-Speichen) |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Raucher-Paket | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Delle, Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller rechts (Riss/Bruch, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)